

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【中央小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	国道126号線	旭市ニの578番地12交差点	交通量が多く、見通しが悪い。また、信号待ちのスペースが狭く、右左折する車と接触する危険がある。	・ラバーボールの設置を実施予定。	海匠土木事務所
②	市道1-001号線	旭市ニの2469番地5交差点	交通量が多く、なかなか横断できない。横断歩道の白線が消えかけている。	・横断歩道の補修依頼済み。 ・外側線の補修を検討中。	旭警察署 旭市
③	市道1-003号線外	旭市口の886番地付近交差点	信号のない交差点で、交通量が多い。通行する児童が多い。	・児童への注意喚起。	中央小学校
④	主要地方道銚子旭線	旭市口の399番地付近交差点	交通量が非常に多い。信号待ちのスペースが狭く、右左折する車と接触する危険がある。	・交差点の歩行者だまりの一部をカラー塗装予定。	海匠土木事務所
⑤	市道2-065号線	旭市口の816番地付近	歩道がほぼなく、車との距離が近くなってしまう。雨の日は傘をさすことが難しい。平成27年度に路肩のカラー舗装化検討となっていたが、改善されていない。	・路肩部分のカラー塗装を順次実施予定。(片側実施済み) ・火曜日、木曜日の交通ボランティアで対応済み。	旭市 旭市
⑥	市道A-5023号線	旭市ハの47番地付近	道幅が狭く一方通行になっているが、交通量が非常に多い。時々逆走する車もある。北門に面しているため、児童の通行も多い。	・歩道部分のカラー塗装を順次実施予定。	旭市
⑦	主要地方道銚子旭線	旭市ハの7番地交差点	交通量が多く、信号がない。見通しが悪い。多くの児童が横断する交差点。	・横断旗の設置予定。	旭市
⑧	市道A-3229号線	旭市口の1511番地付近	今にも崩れそうな状況。児童が多く通行する道路に面している。	・所有者に改善の依頼済み。	旭市
⑨	市道1-010号線	旭市口の829番地付近	道幅が狭く、車道と歩道の境目がはっきりしない。交通量も多い。	・歩道部分のカラー塗装を順次実施予定。	旭市
⑩	市道1-013号線	旭市ハの928番地8交差点	交通量が多い。歩道が狭く、見通しが悪い。	・外側線の補修を検討中。 ・防犯のぼり旗を設置予定。	旭市 旭市

【対策検討メンバー】 旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、中央小学校、PTA、旭市教育委員会

【琴田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道A-3073号線外	旭市琴田2863番地から江ヶ崎1471番地まで	道路の側を用水路が流れている。柵はあっても腐食が激しい。また、ガードレールはあるが、一部ないところもある。街灯がなく、暗いの中の下校は危険。	・防犯灯の設置依頼は区長から行ってもらう。	旭市
②	市道2-022号線外	旭市江ヶ崎1001番地交差点	見通しの悪い交差点で、事故が多い。	・道路反射鏡の角度を調整済み。	旭市
③	市道A-3100号線外	旭市江ヶ崎1200番地3付近	車がスピードを出して、通り抜ける。	・東西に伸びる道路に「学童注意」の路面表示を検討中。	旭市
④	市道2-023号線外	旭市江ヶ崎1440番地1	車の通りが多く、スピードも出ている。	・区画線工事の実施済み。	旭市
⑤	市道A-3050号線	旭市琴田3002から琴田3061番地1まで	民家は多いが、立派な塙が多く、見通しが悪い。人通り・街灯も少なく、暗くなると危険である。	・防犯灯の設置依頼は区長から行ってもらう。	旭市
⑥	市道A-3055号線外	旭市琴田2922番地1交差点	一時停止しない車が多い。大通りから抜け道として使う車が増えており危険。	・クロスマークの検討中。	旭市
⑦	市道A-3070号線	旭市琴田2864番地1付近	竹やぶでうっそうとしていて、蛇や猫、ハチが多く出るため危険。	・所有者に改善の依頼済み。 ・除草作業は区で実施済み。	旭市 琴田小学校
⑧	市道2-059号線	旭市琴田3061番地1交差点	南北に走る道路が抜け道となっているため、交通量が多くスピードを出している車が多いため危険。	・T字マークの検討中。	旭市
⑨	市道1-035号線	旭市琴田2863番地付近	交通量が多く、スピードを出している車が多いため危険。全校の半数以上の児童が横断する。	・一次停止線、横断歩道、速度規制表示の補修依頼済み。 ・路面表示の検討中。 ・横断補助者を設置済み。	旭警察署 旭市 旭市

【対策検討メンバー】 旭警察署、旭市建設課、旭市市民生活課、琴田小学校、PTA、区長、旭市教育委員会

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【共和小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	主要地方道旭小見川線	旭市新町730番地4から1716番地まで	交通量が多く、歩道がないので危険。また、歩道がある場所でも狭く見通しが悪いため危険。	・外側線の補修を実施済み。 ・「学童多し」の電柱幕を設置。	海匠土木事務所 旭市
②	主要地方道旭小見川線	旭市琴田3527番地交差点	信号機はあるが変形十字路であることと、左右折車の飛び込みがあるため危険。	・本部規制課と信号周期を協議中。 ・車止めとガードパイプの設置を実施予定。	旭警察署 海匠土木事務所
③	主要地方道旭小見川線	旭市新町701番地34から鎌数3337番地まで	西側の歩道が狭く、児童の登校時に通勤の車がスピードを出しているため危険を感じる。	・外側線の補修を実施済み。	海匠土木事務所
④	市道1-039号線	旭市鎌数3337番地交差点	横断歩道が薄く消えかかっている。	・横断歩道の補修依頼済み。	旭警察署
⑤	市道1-039号線	旭市新町758番地8交差点	道路反射鏡の向きが変わってしまい、車の運転手に見えにくいことが何度もあった。	・道路反射鏡の角度調整済み。樹木の剪定依頼を送付済み。	旭市
⑥	市道2-003号線	旭市鎌数3567番地交差点	交通事故多発場所であり、まきこまれてしまう可能性あり。	・取り締まり強化を検討中。 ・区画線工事と標識補修工事の実施済み。	旭警察署 旭市
⑦	主要地方道旭小見川線	旭市新町320番地から333番地まで	歩道に段差がある。脇道から車が出てくる。歩道に草がたくさん生えている。	・一時停止線の補修依頼済み。 ・歩道の蓋を補修済み。除草作業を適宜実施。 ・道路反射鏡が見えるように樹木の剪定依頼を送付済み。	旭警察署 海匠土木事務所 旭市
⑧	市道1-035号線	旭市新町572番地1付近	雑草が生えており歩道がない。車道と歩道の区別がつきにくく、歩行の際に危険がある。	・除草作業の適宜実施。 ・「学童多し」の電柱幕を設置。	旭市 旭市
⑨	市道2-003号線	旭市鎌数2677番地から鎌数678番地まで	車の通りが多いのに通学路であることの表示が少なく、近くに小学校があることに気付にくい。	・「学童多し」の電柱幕を設置。	旭市
⑩	市道2-061号線	旭市琴田957番地付近	下校時に遅くなると人通りが少ないため、防犯上危険である。	・防犯灯の設置依頼は区長から行ってもらう。	旭市

【対策検討メンバー】 旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、共和小学校、PTA、旭市教育委員会

【鶴巻小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道2-054号線	旭市蛇園5533番地から3608番地1まで	大坂の側溝に枯れ葉などが詰まり山のわき水が排水されず歩道に流れ出している。冬場は歩道が凍結し、児童が転倒している。	・車道と歩道の落ち葉除去実施済み。	旭市
②	市道2-054号線	旭市蛇園5533番地付近	歩道に畑の土が流れ出すため、児童が白線を越え歩くことがあり危険である。	・土砂を撤去済み。（原則として、土地の所有者が行う）	旭市
③	市道2-025号線外	旭市蛇園3608番地1付近	大坂下の交差点が変形十字路のため見通しが悪く危険である。また、大坂下付近の用水路でのぞくと落ちる危険がある。	・区画線工事の実施済み。 ・地元住民で蓋掛けの対応済み。	旭市
④	市道2-054号線	旭市蛇園5354番地付近	道路の脇道（農道）から急に車が出てくるため危険である。	・児童への注意喚起。	鶴巻小学校
⑤	主要地方道銚子旭線	旭市見広158番地付近	見広坂のわき水のため、冬場は歩道が凍結し、児童生徒が転倒している。通学路なのに斜面が整備されていないため崩れてこないか心配である。	・「凍結注意」の看板設置。 ・歩道の除草を適宜実施。	海匠土木事務所 海匠土木事務所
⑥	市道U-2093号線外	旭市見広544番地交差点	下校時に横断する際に見えづらいので危険である。	・道路反射鏡の角度調整済み。 ・区画線工事の実施済み。	旭市 旭市
⑦	主要地方道銚子海上線	旭市大間手993番地3付近	見広地区の通学路は、街灯が少なく、暗いので危険である。	・防犯灯の設置依頼は区長から行ってもらう。	旭市

【対策検討メンバー】 旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、鶴巻小学校、PTA、区長、旭市教育委員会

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【中和小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	主要地方道旭小見川線	旭市清和甲207番地付近	商店とJAちばみどりひかた支店の間を児童は横断して登下校しているが、車の通行量が多く、丁字路を右左折して出入りする車が多い。横断は大変危険な場所である。また、商店の駐車場を突っ切つて来る車が出て、大変危険である。	・駐在所担当者の朝の見守り強化依頼済み。	旭警察署
②	主要地方道旭小見川線	旭市清和乙691番地付近	小見川方面から旭方面に左折する車が多い。	・横断歩道の補修依頼済み。	旭警察署
③	主要地方道旭小見川線	旭市清和甲32番地交差点	交差点が狭く、萬歳方面から来る車が右折する場合、横断する児童が見えにくい。	・横断歩道の補修済み。	旭警察署
④	市道1-062号線	旭市入野1036番地2交差点	横断歩道がなく、交通量が多いので、横断には大変危険である。田んぼの道をスピードを出している車が多い。角にポンプ小屋がありカーブになっているので、児童の姿が運転手からは見えにくい。	・取り締まり強化を検討中。 ・除草作業の適宜実施。 ・「学童多し」の電柱幕を設置。	旭警察署 旭市 旭市
⑤	市道1-062号線	旭市入野 交差点	横断歩道はあるが、交通量が多く、スピードを出している車が多い。横断しづらく危険である。草が伸びていて見通しが悪く、危険である。	・横断歩道の補修依頼済み。 ・道路部分の除草済み。 ・「学童多し」の電柱幕を設置。	旭警察署 旭市 旭市
⑥	主要地方道多古笹本線	旭市清和甲691番地付近	歩道がなく車の往来もあり危険を感じる。雑草も道路端から伸び、歩きにくい状況もある。	・道路新設後の交通量によって対応を検討。 ・除草作業の適宜実施。	海匠土木事務所
⑦	主要地方道多古笹本線	旭市南堀之内22番地1から100番地まで	歩道北側のU字溝を土砂が塞いでいる。雑草も生え通行を妨げている。そのため、歩道が歩きにくく、車との接触が心配される。	・歩道上の土砂を撤去。繰返される場合は、地権者に指導。 ・除草作業を適宜実施。	海匠土木事務所

【対策検討メンバー】 旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、中和小学校、PTA、旭市教育委員会