

R 4 旭市 通学路合同点検と通学路緊急一斉点検における要対策箇所一覧 R6. 11/30現在

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み R6. 11. 30現在
旭市立三川小学校	1	1	三川3932付近 T字路	「止まれ」の交通標識が分かりづらい。ミラーの角度が適切でない。	カーブミラーの修繕・調整	旭市建設課	○
旭市立三川小学校	2	1	三川3932付近 T字路	「止まれ」の交通標識が分かりづらい。ミラーの角度が適切でない。	樹木の剪定を依頼	旭市建設課	○
旭市立三川小学校	3	2	福蔵寺の交差点	道路を横断するとき、なかなか渡れない。走る車もスピードを出している。道路がカーブになっていて見づらい。旗が劣化して本数も少ない。	横断旗の設置	旭市市民生活課	○
旭市立三川小学校	4	2	福蔵寺の交差点	道路を横断するとき、なかなか渡れない。走る車もスピードを出している。道路がカーブになっていて見づらい。旗が劣化して本数も少ない。	横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○ 【再塗布せず】
旭市立三川小学校	5	3	県道122号線沿い コインランドリーより東へ20メートルほど進んだ先にあるカーブの付近	左記場所付近の住宅の樹木が、飛び出ている。子どもたちの通行時に危険である。車が大変多く、見通しが大変悪い。	樹木の伐採を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立三川小学校	6	4	三川小学校前交差点から学校から向かう道（銀杏の木周辺）	交差点から近い一番手前の石が危ない。切った後の根っこが大きくなっていてつまずく。	注意喚起	該当小学校	○
旭市立三川小学校	7	5	小学校駐車場から県道122号までの送迎に指定されている道	植栽が道路側にかなり出ており、道路も狭小のため、送迎の際、児童とギリギリに通過することになり、大変危険である。	樹木の伐採を依頼	旭市建設課	○
旭市立三川小学校	8	5	小学校駐車場から県道122号までの送迎に指定されている道	植栽が道路側にかなり出ており、道路も狭小のため、送迎の際、児童とギリギリに通過することになり、大変危険である。	たい積土の除去	旭市建設課	○
旭市立三川小学校	9	5	小学校駐車場から県道122号までの送迎に指定されている道	植栽が道路側にかなり出ており、道路も狭小のため、送迎の際、児童とギリギリに通過することになり、大変危険である。	側溝の補修	旭市建設課	○
旭市立三川小学校	10	5	小学校駐車場から県道122号までの送迎に指定されている道	植栽が道路側にかなり出ており、道路も狭小のため、送迎の際、児童とギリギリに通過することになり、大変危険である。	横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○
旭市立三川小学校	11	6	三川4367付近 十字路	車の往来が多いが、草が多いため見通しが悪く、危険である。	定期的に除草を依頼し状態を維持	旭市建設課	○
旭市立三川小学校	12	7	三川4367付近 十字路を西へ向かう通り	雨が降ると、水はけが悪いため、歩行に支障がある。	土砂の撤去を依頼	旭市建設課	未
旭市立三川小学校		8	福蔵寺の交差点を渡り、南西に下る道沿い1376～3919	街路樹が道を覆い、街灯が暗い箇所がある。	対策を検討したが、確定できず		
旭市立富浦小学校	13	9	神宮寺五差路・歩道	五差路周辺を車がスピードを出して危険。運転手が気づくための対策をしてもらえるとよい。草が茂っていて、歩く場所が少ない。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み R6.11.30現在
旭市立富浦小学校	14	10	神宮寺130地先交差点	信号がなく、かつ南北に大きな道路があり、とぼしてくる車が多く、非常に危険。過去に何度も事故がある場所である。交差点から東に向かう水路に沿った路肩に草が生い茂って歩けない。	たい積土の除去	旭市建設課	○
旭市立富浦小学校	15	10	神宮寺130地先交差点	信号がなく、かつ南北に大きな道路があり、とぼしてくる車が多く、非常に危険。過去に何度も事故がある場所である。交差点から東に向かう水路に沿った路肩に草が生い茂って歩けない。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立富浦小学校	16	11	中谷里岡 ライスセンター南側の十字路	スピードを出して走行する車が多い。通勤通学の時間帯は交通量が多くなり、急いでいる車が目立ち、横断する子供たちも車を運転する人も注意が必要強引に右折、左折してくる車あり。	センターラインや外側線の再塗布	旭市建設課	未
旭市立富浦小学校	17	12	県道122号飯岡片貝線 外城内橋～神宮寺五差路	歩道がなく、スピードを出す車が多い。歩道が必要。	路肩の除草	海匠土木事務所	○
旭市立富浦小学校	18	13	貸別荘イルカハウス（井戸野4533-10）地先～富浦小学校までの道	海岸から富浦小学校までまっすぐの道だが、草だらけである。歩道がしっかりわかるように草を取ってほしい。	定期的に除草を行い状態を維持	旭市建設課	○
旭市立富浦小学校	19	14	西荒句協同館（中谷里4622）脇の横断歩道	朝の通学の時間帯は、通行量が、とても多く、横断歩道の路肩がとても狭く、危ない。また、路肩の後ろは草丈が高くなる時期があり、さらに立ち止まって待っている場所がなくなる。	路肩の除草	旭市建設課	○
旭市立富浦小学校	20	14	西荒句協同館（中谷里4622）脇の横断歩道	朝の通学の時間帯は、通行量が、とても多く、横断歩道の路肩がとても狭く、危ない。また、路肩の後ろは草丈が高くなる時期があり、さらに立ち止まって待っている場所がなくなる。	歩行者だまりの除草	海匠土木事務所	○
旭市立富浦小学校	21	14	西荒句協同館（中谷里4622）脇の横断歩道	横断歩道の標識はあるが、もっと電柱幕をつけたり、アピールしてほしい。立ち止まっても、車のスピードが緩まず、待っているのがとても怖い。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立富浦小学校	22	15	中谷里 ライスセンター北側の十字路	当該交差点は、よく事故があるため、巻き込まれるのでは、と心配である。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立富浦小学校	23	15	中谷里 ライスセンター北側の十字路	当該交差点は、よく事故があるため、巻き込まれるのでは、と心配である。	停止線の再塗布	旭警察署交通課	○
旭市立富浦小学校	24	16	京友会病院と富浦保育所間の交差点（ハウス付近）	1年に1回くらい車の事故があり、ガードレールや止まれの標識が曲がっているのを何度か見たことがある。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立富浦小学校	25	16	京友会病院と富浦保育所間の交差点（ハウス付近）	1年に1回くらい車の事故があり、ガードレールや止まれの標識が曲がっているのを何度か見たことがある。	停止線とドット線の再塗布	旭市建設課	未
旭市立富浦小学校	26	17	県道30号主要地方道飯岡一宮線	歩道がなく危ない スピードを出している車が多い	除草作業を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立富浦小学校	27	17	県道30号主要地方道飯岡一宮線	歩道がなく危ない スピードを出している車が多い	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立富浦小学校	28	18	県道122号飯岡片貝線 神宮寺橋	水路にかかる柵がさびついて朽ちている 一部の柵が外れてしまっている	柵の補修を大利根土地改良区に依頼	教育委員会	○

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み R6.11.30現在
旭市立嚶鳴小学校	29	19	校門前の曲がり角（学童入り口）	カーブミラーが小さく見づらいので、出合頭にぶつかりそうになる。子供もミラーでは見えない。	カーブミラーの交換	教育委員会	○
旭市立嚶鳴小学校		20	東側借用地駐車場付近	・駐車場に入らず、路肩に駐車して乗降している車があるため、見通しが悪い。 ・雨の日はぬかるんでいるため、駐車場に入らない車も多い。	対策を検討したが、確定できず		
旭市立嚶鳴小学校	30	21	水神社近くのカーブ	道がたくさん分かれているため、突然渡る子がいて危ない。信号もないので見通しが悪く、減速しない車も多い。	路面標示の塗布	旭市建設課	○
旭市立嚶鳴小学校	31	22	2番道の大通りから一本入った田んぼ道	資材置き場に誰でも入れるようになっていて、子どもたちが遊んでしまい危ない。道幅が狭く、車と接触しそうになる。	入口をロープ等で閉鎖するよう依頼	教育委員会	○
旭市立嚶鳴小学校	32	23	水神社から学校へ向かう側のカーブ付近	廃墟化している建物が倒壊しそうな箇所があり危険。草木が伸びているので、ポールの中へ入ろうとしても道幅が狭くなっている。夕方、薄暗くて危ない。	電柱にある老朽化した看板の撤去	旭警察署交通課	○
旭市立嚶鳴小学校	33	24	後草踏切手前の交差点	踏切が開いた後に、どの方向からも車が来るので危ない。譲り合って渡るしかなく、混雑もして危険である。	舗装の整備	旭市建設課	未
旭市立嚶鳴小学校	34	25	後草2291付近交差点（セブンイレブン広原店付近）	交通量が多く、スピードを出している車も多い。	路面表示の塗布	海匠土木事務所	○
旭市立嚶鳴小学校	35	26	わたなべ眼科から嚶鳴小に向かう道、踏切手前のカーブ	カーブの垣根が常に伸びているので、避けて通るため白線の外に出てしまう。スピードを出してカーブに入る車も多く、歩行（緑色）歩道があるが、危険である	路面表示の塗布	旭市建設課	○
旭市立嚶鳴小学校	36	26	わたなべ眼科から嚶鳴小に向かう道、踏切手前のカーブ	カーブの垣根が常に伸びているので、避けて通るため白線の外に出てしまう。スピードを出してカーブに入る車も多く、歩行（緑色）歩道があるが、危険である	カーブミラーの設置	旭市建設課	○
旭市立嚶鳴小学校	37	26	わたなべ眼科から嚶鳴小に向かう道、踏切手前のカーブ	カーブの垣根が常に伸びているので、避けて通るため白線の外に出てしまう。スピードを出してカーブに入る車も多く、歩行（緑色）歩道があるが、危険である	道の東側を歩くよう指導	該当小学校	○
旭市立嚶鳴小学校	38	27	高見台踏切から飯岡駅へ向かう線路沿い	交通量が多く、道も狭いのにスピードを出す車が多い。道もでこぼこしているので、つまずきそうで危ない。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立嚶鳴小学校	39	27	高見台踏切から飯岡駅へ向かう線路沿い	交通量が多く、道も狭いのにスピードを出す車が多い。道もでこぼこしているので、つまずきそうで危ない。	舗装の整備	旭市建設課	○
旭市立嚶鳴小学校	40	28	後草の八幡宮近くの道路	側溝の蓋がなく、歩行者や自転車が落ちそうで危険。	側溝のふたの設置	旭市建設課	未
旭市立嚶鳴小学校	41	29	後草1547-1付近	ブロック塀が傾いてきているので、倒壊の恐れあり危険。	所有者に補修依頼	教育委員会	○
旭市立嚶鳴小学校	42	30	後草1557-16付近	道路がカーブしているため右からくる車も見えず、歩行者も見えない。過去に自転車と車の接触事故もある。	気を付けて歩くよう指導	該当小学校	○

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み R6.11.30現在
旭市立嚶鳴小学校	43	31	学校を南へ進み、左折できる所のすぐ手前	金属製の側溝のふたがガタついていて、片側に荷重がかかると反対側が浮くため危険。	側溝の補修	旭市建設課	○
旭市立嚶鳴小学校	44	32	浪川商店の前の道路 おうめい保育園から小学校への道	白線が消えかかっている。 朝の登校時は、30km規制だがスピードが出ている車がたくさん通り、歩道も狭いため危険。	路面標示の塗布	旭市建設課	○
旭市立嚶鳴小学校	45	32	浪川商店の前の道路 おうめい保育園から小学校への道	白線が消えかかっている。 朝の登校時は、30km規制だがスピードが出ている車がたくさん通り、歩道も狭いため危険。	外側線の再塗布	旭市建設課	未
旭市立嚶鳴小学校		33	おうめい保育園の東側	雨が降ると水たまりができ、歩行者は車道を歩かなければならない。	対策を検討したが、確定できず		
旭市立嚶鳴小学校	46	34	広域農道から中央病院への新設道路	信号に向かってスピードを出して走行している。 新しい道路なので、朝夕の交通量も多く危ない。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立嚶鳴小学校	47	35	高生 ドリーム美容室から学校の歩道	歩道の右側に草木が茂っていてカーブミラーも見えないし、車道側に寄ってしまう。	街路樹の剪定	旭市建設課	○
旭市立矢指小学校	48	36	西足洗青年館手前T字路 (浦賀神社への道)	下校時、T字路の右のハウスが死角になって、右から走ってくる車が見えない ※車はスピードを出していることがある	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立矢指小学校	49	37	矢指小学校東側市道	加瀬自動車から北側が道幅が狭い上にカーブになっていて見通しが悪い	路面標示の塗布	旭市建設課	○
旭市立矢指小学校	50	38	J A・日の出山公園から長善寺に向かう道路	歩道が途中で何カ所か途切れている。途中のカーブのところで庭の草花が道にはみ出ている、危ない	民地の除草を依頼	海匠土木事務所	○ 【依頼済み】
旭市立矢指小学校	51	38	J A・日の出山公園から長善寺に向かう道路	歩道が途中で何カ所か途切れている。途中のカーブのところで庭の草花が道にはみ出ている、危ない	路面標示の塗布	海匠土木事務所	○
旭市立矢指小学校	52	39	長禅寺交差点付近	交通量が多く、大きなカーブで見通しも悪く危険。また、最近イオンタウンができたことで、イオンタウン側から抜けてくる車が増えていて、さらに危なくなっている	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立矢指小学校	53	39	長禅寺交差点付近	交通量が多く、大きなカーブで見通しも悪く危険。また、最近イオンタウンができたことで、イオンタウン側から抜けてくる車が増えていて、さらに危なくなっている	通路鏡の設置	海匠土木事務所	○
旭市立矢指小学校	54	40	日の出山公園交差点から、旧野崎商店に向かう道	柵がなく、誤って児童が落ちる可能性が高い	柵の設置	旭市建設課	○
旭市立矢指小学校	55	41	旧野崎商店前交差点	信号待ちするスペースも狭く危険。また、海岸沿いを走る車が、黄色信号でも突入してくることがあり、スピードも出ている	路面標示の塗布	海匠土木事務所	○
旭市立矢指小学校	56	41	旧野崎商店前交差点	信号待ちするスペースも狭く危険。また、海岸沿いを走る車が、黄色信号でも突入してくることがあり、スピードも出ている	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み R6.11.30現在
旭市立矢指小学校	57	42	津波避難道路と日の出山公園から足川セブンイレブンに向かう道の交差点	信号も横断歩道もなく、車は結構スピードを出して危険	歩行の安全指導	該当小学校	○
旭市立矢指小学校	58	43	日の出山公園から足川のセブンイレブンに向かう道	歩道に草が茂っていて歩きにくい歩道が途中で途切れているところがある	除草作業を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立矢指小学校	59	44	県道一宮線 津波避難道路の交差点から、矢指が浦温泉館付近の道	交通量が多く、道も狭いのにスピードを出す車が多い。途中で白線が薄くなっているところがある。路上駐停車が多く、危ない	路面の補修	海匠土木事務所	○
旭市立矢指小学校	60	45	壽自動車付近交差点	スピードを出して走行する車が多く危険。	路面標示の塗布	海匠土木事務所	○
旭市立矢指小学校	61	46	セブンイレブン東足洗店付近歩道	歩道が途中で途切れている。雑草も生い茂り危険	除草作業を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立萬歳小学校	62	47	関戸1237 関戸ふれあいセンター前。	関戸ふれあいセンター前の横断歩道。さくら台工業団へ向かう車でスピードが出ている車が多く危険。横断歩道前で待っていても一時停止をしない。	集会所前の樹木の伐採を依頼	教育委員会	○
旭市立萬歳小学校	63	47	関戸1237 関戸ふれあいセンター前。	関戸ふれあいセンター前の横断歩道。さくら台工業団へ向かう車でスピードが出ている車が多く危険。横断歩道前で待っていても一時停止をしない。	カーブミラーの設置	旭市建設課	未
旭市立萬歳小学校	64	47	関戸1237 関戸ふれあいセンター前。	関戸ふれあいセンター前の横断歩道。さくら台工業団へ向かう車でスピードが出ている車が多く危険。横断歩道前で待っていても一時停止をしない。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立萬歳小学校	65	48	萬歳1840 花香石油横の道。	花香石油となり、ダッツノ倉庫の横から入る道。かなりスピードを出して児童の横を通る車が多い。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立萬歳小学校	66	48	萬歳1840 花香石油横の道。	花香石油となり、ダッツノ倉庫の横から入る道。かなりスピードを出して児童の横を通る車が多い。	グリーンベルトの塗布	海匠土木事務所	○
旭市立萬歳小学校	67	49	萬歳1840 花香石油横の道。	ダッツノ倉庫から入る道を下ったT字路。児童が出てくることを予想できずに、危ない場面がある。	路面標示の塗布	旭市建設課	○
旭市立萬歳小学校	68	49	萬歳1840 花香石油横の道。	ダッツノ倉庫から入る道を下ったT字路。児童が出てくることを予想できずに、危ない場面がある。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立萬歳小学校	69	50	萬歳1891 万歳郵便局前の横断歩道。	郵便局前の横断歩道。交通量が多く、子どもだけで渡らせるのは危険。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立萬歳小学校	70	50	萬歳1891 万歳郵便局前の横断歩道。	郵便局前の横断歩道。交通量が多く、子どもだけで渡らせるのは危険。	グリーンベルトの塗布	海匠土木事務所	○
旭市立萬歳小学校	71	51	萬歳惣堀番外1 萬歳小学校正門前の道路。	学校前から2区集会所方面。通学時間帯に抜け道になっているため危険。	路面標示の塗布	旭市建設課	○

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み R6.11.30現在
旭市立萬歳小学校	72	51	萬歳惣堀番外1 萬歳小学校正門前の道路。	学校前から2区集会所方面。通学時間帯に抜け道になっているため危険。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立萬歳小学校	73	52	萬歳字山中1982 穴沢医院バス停前。	県道穴沢医院入り口。車が出てくる様子が見えにくい。	路面標示の塗布	海匠土木事務所	○
旭市立萬歳小学校		53	萬歳980 宮内治療院向かい	宮内治療院向かいの歩道。草木が生えているところを避け、児童が歩道から出て歩いている。	対策を検討したが、確定できず		
旭市立萬歳小学校	74	54	萬歳2748付近	見通しが悪く、児童が通行していても車から見えにくく危険	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立萬歳小学校	75	54	萬歳2748付近	見通しが悪く、児童が通行していても車から見えにくく危険	樹木の剪定を依頼	旭市建設課	○
旭市立中央小学校	76	55	旭市口の833番地 じんべえ前交差点	登下校時の交通量が多いため児童の通行が危険である。	千葉県交通安全推進隊隊員の配置	教育委員会	○ 【募集中】
旭市立中央小学校	77	56	旭市ハの109番地 嶋田医院付近	新興住宅地となり、抜け道として利用する車両が増えている。一時停止もしないため、児童の通行が危険である。	カーブミラーの設置	旭市建設課	○
旭市立中央小学校	78	57	旭市口496番地15	交差点が狭い上、北側から左折してくる車両を児童が確認することが難しい。	樹木の伐採を依頼	旭市建設課	○
旭市立中央小学校	79	57	旭市口496番地15	交差点が狭い上、北側から左折してくる車両を児童が確認することが難しい。	パトロールの強化	旭警察署交通課	○
旭市立琴田小学校	80	58	旭市江ヶ崎1461付近西側道路	所々にふたなしのどぶがあり、歩行時に落ちてしまう危険がある。	交差点付近の外側線の再塗布	旭市建設課	○
旭市立干潟小学校	81	59	市道1-041号線旭市鎌数5146 東洋ゴルフコース～高等専門学校付近	歩道と車道の幅が狭いゴルフコース北側付近の30km規制標識が古く色あせている。スピードを出す車が多い。	路面標示の塗布	旭市建設課	○
旭市立干潟小学校	82	59	市道1-041号線旭市鎌数5146 東洋ゴルフコース～高等専門学校付近	歩道と車道の幅が狭いゴルフコース北側付近の30km規制標識が古く色あせている。スピードを出す車が多い。	一時停止表示の再塗布	旭警察署交通課	○
旭市立干潟小学校	83	60	旭市鎌数5146 東洋教習所南付近	白線が消えかかっている部分がある。白線の内側に草が生えていて歩きにくく、水たまりもあり、歩きにくい。	外側線の再塗布	旭市建設課	未
旭市立共和小学校	84	61	コインランドリーデポ江ヶ崎店の前の道（県道28号）	横断歩道の線（ペンキ）が消えている	横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○
旭市立豊畑小学校	85	62	豊畑小北側道路高橋ファーム（豚舎）脇十字路	交通量が多い。スピードを出している車が多いため危険。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み R6.11.30現在
旭市立豊畑小学校	86	63	市道A-1163号線 (八銚線北側一本中に入っているところ) 延寿寺裏付近	時期によるが、スズメバチの巣ができて、危険。 草が生い茂り、用水路が見えなくなってしまう、危険。	除草を依頼	旭市建設課	○
旭市立鶴巻小学校	87	64	蛇園5287-2勝部解体前小学校へ向かって右側側溝蓋	10カ所程度、欠けていたり、ずれていたりして、子どもの足が入ってしまう状態の箇所もあるので、非常に危険。	側溝のふたの交換	旭市建設課	○
旭市立鶴巻小学校	88	65	大坂下、水路鳥居付近 低いフェンス(さび)	フェンスが古く、低いため、用水路をのぞく子が落ちる危険性有り。実際に落とし物をしている子が数名いる。	柵の取り換えを海匠農業事務所に依頼	教育委員会	○
旭市立滝郷小学校	89	66	藤島商店横の坂道	抜け道として使う車が多い。坂の下から来た車は、対向車や歩行者が見えにくくて危険。大型のトラックも通って危険。	電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立滝郷小学校		67	清滝554の西側の滝郷小学校へ進むT字路	横断歩道がなく危険。トラック等大きな車が数多く走る。	対策を検討したが、確定できず		
旭市立飯岡小学校	90	68	旭市飯岡 2070付近	北側のセブンイレブンから南側の元農協までの間が、朝の通勤時にスピードを出す車も多く、横断歩道前がゆるいカーブになっており、大変危険である。	路面の補修と横断歩道等の再塗布	旭市建設課	○
旭市立飯岡小学校	91	69	旭市飯岡 1822の	道が狭いこともあり、登校時の車と児童の接触が心配である。	横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○
旭市立中和小学校	92	70	旭市清和甲194-8 干潟郵便局前変形交差点	交通量が多く、歩車分離の交差点であることを認識していないドライバーが信号が変わるタイミングを見込んで動き出すことがあり危険。	路面表示の塗布	海匠土木事務所	○
旭市立中和小学校	93	70	旭市清和甲194-8 干潟郵便局前変形交差点	交通量が多く、歩車分離の交差点であることを認識していないドライバーが信号が変わるタイミングを見込んで動き出すことがあり危険。	横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○
旭市立中和小学校	94	71	旭市清和乙662-7 干潟八萬石まえT字路～県道東側の歩道	児童生徒の通学路の変更により東側の歩道を使っているが、草により狭くなってしまっている。T字路の横断歩道については、5月の段階で旭警察に要望が出ている。	歩道の除草	海匠土木事務所	○
旭市立古城小学校	95	72	県道74号線 古城保育所坂下	古城保育所坂下の擁壁から水が漏れてきている。そのため歩道に水が溜まりやすく、滑りやすく危険である。児童も通行が困難である。	排水用の溝の土砂撤去	海匠土木事務所	○
旭市立古城小学校	96	73	学校から長熊公園までの歩道	木が歩道におおいふさぎしている。歩道に凹凸があり、雨の日に公園から学校まで歩く際、ひどい水たまりがあり、歩道と車道を区別するブロックの上をあるかなくてはいけない状況である。長熊公園にのぼる坂道に歩道スペースがなく危ない。	通路下草の除草	海匠土木事務所	○
旭市立古城小学校	97	73	学校から長熊公園までの歩道	木が歩道におおいふさぎしている。歩道に凹凸があり、雨の日に公園から学校まで歩く際、ひどい水たまりがあり、歩道と車道を区別するブロックの上をあるかなくてはいけない状況である。長熊公園にのぼる坂道に歩道スペースがなく危ない。	路面表示の再塗布	海匠土木事務所	○
旭市立古城小学校		74	萬力457-1 ローソン交差点	横断歩道が消えかかっている。神社前に木の葉がたまってしまっている。	点検時、横断歩道は再塗布され、木の葉についても除去済みであったため対策箇所とせず		
旭市立海上中学校	98	75	旭市蛇園3782付近 トンネル下の横断歩道	・朝、夕の交通量が多く、横断歩道はあるものの車はほとんど停車しないので横断することができない。 ・過去には、車との接触事故も発生している。	横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み R6.11.30現在
旭市立海上中学校	99	75	旭市蛇園3782付近 トンネル下の横断歩道	・朝、夕の交通量が多く、横断歩道はあるものの車はほとんど停車しないので横断することができない。 ・過去には、車との接触事故も発生している。	路面表示の塗布	海匠土木事務所	○
旭市立飯岡中学校	100	76	旭市萩園1132付近	高いブロック塀が斜めになっており、倒れそうになっている。	安全対策の依頼	教育委員会	○
旭市立干潟中学校	101	77	道願自動車前の歩行者用信号	歩道に段差があり転倒しやすい	歩道の安全な通行について指導する	教育委員会	○
R4対策済み割合						92.1%	対策済み
旭警察署交通課						10	10
海匠土木事務所						22	22
旭市建設課						36	28
旭市市民生活課						20	20
該当小学校						4	4
教育委員会						9	9
合計						101	93