

### R3 旭市 通学路合同点検と通学路緊急一斉点検における要対策箇所一覧 R6.11.30現在

学校名	地図番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	⑤進捗状況 R6.11.30現在 完了は○
旭市立中央小学校 1	1	県道35号線 旭市口の833番地	登下校時の交通量が多いため児童の通行が危険である	県・道路管理者にグリーンベルトの塗り直しを依頼	海匠土木事務所	○
旭市立中央小学校 2	2	県道35号線 旭市ハの7番地付近	登下校時の交通量が多いため児童の横断が危険である	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立中央小学校 3	3	市道 A-4002 旭市ハの7番地付近交差点	スーパーが近いため交通量が多い 停止線がない	警察署に停止線の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立中央小学校 4	4	市道2-065 旭市ハの928番地8付近変形交差点	登下校時の交通量が多いため児童の通行が危険である 道路標示や一時停止線が見えなくなっているため、車の運転手から見えなくなっている	警察署に停止線の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立中央小学校 5	5	市道1-013 旭市西足洗601番地27付近	幅員が狭い上に登下校時の交通量が多いため児童の通行が危険である。	市・道路管理者に側溝のふたの修理を依頼	旭市建設課	○
旭市立中央小学校 6	6	市道 1-009 旭市口の904番地1旭ボウル前踏切	幅員が狭い上に登下校時の交通量が多いため児童の通行が危険である。	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立中央小学校 7	7	市道1-012 旭市口の952番地付近	幅員が狭い上に登下校時の交通量が多いため児童の通行が危険である。	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立琴田小学校 1	8	市道1-034 琴田小南側道路	スピードを出して走っている車が多い	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立琴田小学校 2	9	市道1-034 琴田小南側道路	スピードを出して走っている車が多い	市・道路管理者に路面表示を依頼 干潟土地改良区に道路南側の水路の歩道化を検討するように依頼	旭市建設課 干潟土地改良区	○
旭市立琴田小学校 3	10	市道1-038 旭市江ヶ崎 3 6 1 2 - 5 付近	木が道路に出ていて道路を横断する際、西側からの車が見えにくくて危険	市・道路管理者に地権者に木の伐採を依頼するよう依頼	旭市建設課	○
旭市立琴田小学校 4	11	市道1-034 琴田小南側道路	県道旭笹川線の信号のある交差点、琴田小南側、琴田小南側押しボタン信号の横断歩道が消えかかっている	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立琴田小学校 5	12	市道1-038 旭市江ヶ崎1202付近	朝夕は車の通りが激しい 植木が角まで生えていて見えにくい	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立琴田小学校 6	13	市道1-069 旭市琴田 1 6 5 5 付近	東総広域農道から農道に入る道で横断歩道がなく危険	市・道路管理者に除草作業を依頼	旭市建設課	○
旭市立琴田小学校 7	14	市道2-023 旭市江ヶ崎 1 5 6 1 - 8 付近	大通りから抜け道として使う車が増えており危険	市・道路管理者に路面表示を依頼	旭市建設課	○
旭市立琴田小学校 8	15	市道2-023 旭市江ヶ崎 1 5 6 1 - 8 付近	大通りから抜け道として使う車が増えており危険	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○

学校名	地図 番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	⑤進捗状況 R6.11.30現在 完了は○
旭市立琴田小学校 9	16	市道1-038 旭市江ヶ崎1216-3付近の交差点	車がスピードを出して走っていて危険	市・道路管理者に路面表示を依頼	旭市建設課	○
旭市立琴田小学校 10	17	市道A-3070 琴田小北門より西へ20m	道路にまで木が茂ってきていて子どもたちが歩いていると車とすれ違うときに危険を感じる	市・道路管理者に地権者へ木の伐採を依頼するよう依頼	旭市建設課	○
旭市立琴田小学校 11	18	市道A-3087 旭市江ヶ崎1175-16付近	道路横の柵が壊れている	市・道路管理者に柵の補修を依頼	旭市建設課	○
旭市立琴田小学校 12	19	県道266号 旭市江ヶ崎968付近	子安神社からの道と県道旭笹川線の交差点が横断歩道がなく危険	県・道路管理者にグリーンベルトの塗布を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立琴田小学校 13	20	市道2-021 旭農業高等学校江ヶ崎農場南側道路	車がスピードを出して走っていて危険	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立琴田小学校 14	21	市道A-3070 学校北門周辺	道幅が狭いうえに、送迎時に車が多く駐車していて危険である	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立干潟小学校 1	22	市道2-009 旭市二4401-26南へ向かう道路全体	路側帯のラインがほとんど消えていて危ない。	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立干潟小学校 2	23	国道126号 旭市二6457-1前横断歩道	横断歩道で待つ児童の待機場所がなく危険。	県・道路管理者にグリーンベルトの設置を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立干潟小学校 3	24	市道A1065 旭市鎌数9512付近（明治側水門付近）	水門の安全柵が低く、さびていて危険。	干潟土地改良区に修理の依頼	干潟土地改良区	○
旭市立干潟小学校 4	25	市道2-017 旭市鎌数9500-3付近	横断歩道のラインが消えかかっている危ない。スクールゾーンをその辺りまで広げてほしい。	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立富浦小学校 1	26	県道122号 富浦小学校正門道路付近	見通しが悪い上に朝の交通時間帯は通行量が多い。	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立富浦小学校 2	27	市道A-4150 富浦駐在所脇の横断歩道	朝の通勤の時間帯は通行量が多い。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立富浦小学校 3	28	市道1-052 旭市中谷里1724付近の五差路交差点	スピードを出して走行する車が多い。商店付近のカーブは特に路肩の方へよってくる車が目立つ。	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立富浦小学校 4	29	市道1-052 旭市中谷里1724付近の五差路交差点	スピードを出して走行する車が多い。商店付近のカーブは特に路肩の方へよってくる車が目立つ。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立富浦小学校 5	30	市道A-4177 神宮寺三叉路	朝の交通時間帯は通行量が多い。横断する子どもがドライバーから見づらい。草丈が高くなる時期があり歩行者からも車からも視界が悪い。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立富浦小学校 6	31	県道30号線沿 旭市井戸野4344-2付近	・草が茂って歩くスペースがない場所がある。	県・道路管理者に地権者へ除草を依頼するよう依頼	海匠土木事務所	○

学校名	地図 番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	⑤進捗状況 R6.11.30現在 完了は○
旭市立矢指小学校 1	32	市道 2-080 矢指小東側市道	道路が曲がりくねっていて、見通しが悪く危険である。 どの車もスピードを出してくるので危険	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立矢指小学校 2	33	市道 1-042 東足洗から長禅寺まで	椎名石油の辺りから長禅寺まで歩道がなく車との距離が近くて危険。	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立矢指小学校 3	34	県道 30号線 野崎商店交差点から飯岡方面に向かう一宮線	交通量が多く、歩道まで草が生えているため車道を歩かなければならない。	県・道路管理者に地権者へ除草を依頼するよう依頼	海匠土木事務所	○
旭市立共和小学校 1	35	新町 1734 他 旭市小見川線（県道28号）	歩道が狭い。生け垣が歩道の半分程まで張り出している場所が数カ所あり	県・道路管理者に地権者に木の伐採を依頼するよう依頼	海匠土木事務所	○
旭市立共和小学校 2	36	新町 1061 他 県道 28号 八雲神社近辺他	側溝のフタの隙間が開いているところが多数ある。	県・道路管理者に側溝のフタの修理を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立共和小学校 3	37	市道 1-034 旭市新町 441 付近横断歩道	見通しが悪いところに横断歩道がある。標識はあるが、路上の菱形が消えかかっている。	警察署に横断歩道の目印の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立共和小学校 4	38	市道 2-060 旭市琴田 965-2 琴田三大神合祀社付近十字路他	下水も混じる水路が悪臭を放っている上に、水路のふたがなく危険。歩道の幅が狭く、傾斜している	市・道路管理者に土砂の撤去を依頼	旭市建設課	○
旭市立共和小学校 5	39	県道 28号 琴田 3567 他 一本松～海宝寺～おこのみ	一本松手前は、1列で通っても歩道が狭いので危ない。道路側まで伸びている木や草、そこに雑草も加わり、歩きにくい。	県・道路管理者に地権者へ木の伐採を依頼するよう依頼	海匠土木事務所	○
旭市立共和小学校 6	40	市道 1-035 旭市新町 664-9 付近一本松	横断歩道が長さに比べて、青の時間が短い。	警察署に信号のサイクルについて確認を依頼	旭警察署交通課	○
旭市立共和小学校 7	41	県道 28号線 旭市鎌数 3337 JA 共和の丁字路	一時停止をしない車が多い。 信号がなく、危ない。渡りにくい。	警察署に横断歩道の引き直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立共和小学校 8	42	市道 2-003 旭市新町 829 付近	用水路のフェンスが破れ、一部ないところがある。	干潟土地改良区に修理を依頼	干潟土地改良区	○
旭市立共和小学校 9	43	市道 2-003 旭市鎌数 2830-4 付近	元締め方面から来る児童が使用する T 字路で、児童横断注意の表示が電柱にあるだけで、標識や横断歩道がないので渡るときに危険。	市・道路管理者にグリーンベルト塗装を依頼	旭市建設課	○
旭市立共和小学校 10	44	市道 2-003 旭市鎌数 3567	どちらも抜け道となっており、事故が多い。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立共和小学校 11	45	市道 A-2029 旭市新町 701-13 コーポ新町付近	側溝のフタの間が 10～15cm ほど開いている。つまずいたり、足が入ってしまいそうで怖い。	市・道路管理者に側溝のフタの修理を依頼	旭市建設課	○
旭市立豊畑小学校 1	46	県道 104号 旧 JA、玉屋付近交差点	・車通りも多く、信号待ちする児童の待機場所が狭い上、事故で転落防止柵が壊れている。	県・道路管理者に崩れている転落防止柵の修理を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立豊畑小学校 2	47	市道 A-1172 コインランドリーピオラ付近道路	・「止まれ」のラインがほとんど消えていて、車が一時停止に気付かないことも多く危険。	警察署に一時停止の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○

学校名	地図 番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	⑤進捗状況 R6.11.30現在 完了は○
旭市立豊畑小学校 3	48	県道104号 井上商店、たきた食堂の通り	・大変交通量が多く、カーブで見えづらい上にスピードを出している車が多い。樹木ものびていて見通しも悪く危険。	県・道路管理者に地権者に木の伐採を依頼するよう依頼	海匠土木事務所	○
旭市立豊畑小学校 4	49	市道2-011 豊畑小北側道路高橋ファーム脇十字路	・車通りも多く、スピードを出している車も多い。横断歩道のラインも消えかかっている。児童の待機場所も狭く、用水路があるため危険。	警察署に歩行者用信号の設置を依頼	旭警察署交通課	○
旭市立鶴巻小学校 1	50	市道2-054 大坂を登り終わってから学校までの道路	歩道がなく、車の通りが多いため、危険。	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立鶴巻小学校 2	51	市道U-3002 学校前の十字路	送迎の車や大型車の通行も激しく、歩道や信号がないので危険。	市・道路管理者に路面標示の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立鶴巻小学校 3	52	県道71号 見広坂中腹の横断歩道	横断歩道が消えている。	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立鶴巻小学校 4	53	県道71号 割烹まつ志の通り	交通量が多く、歩道が狭いので危険。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立鶴巻小学校 5	54	県道71号 渡辺石油付近	カーブミラーが移動し、対向車が見えなくなってしまう。事故が起きた際に、子どもが巻き込まれる心配あり。	県・道路管理者に地権者へ木の伐採を依頼するよう依頼	海匠土木事務所	○
旭市立鶴巻小学校 6	55	蛇園3384付近	歩道がなく、竹が倒れてきていて危険。	市・道路管理者に地権者へ草の伐採を依頼するよう依頼	旭市建設課	○
旭市立鶴巻小学校 7	56	市道2-026 大坂手前の普門院の通り	車の通りが激しい。少しカーブになっているので、車が見づらいため、横断するとき危険。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立鶴巻小学校 8	57	県道71号 JR倉橋駅から猿田西踏切の間	倉橋地区の通学路は、街灯が少なく、暗いので危険である。大型車を含めた交通量が多く、草も伸びて、歩道がない。	県・道路管理者に除草するよう依頼	海匠土木事務所	○
旭市立滝郷小学校 1	58	市道U-1042 藤島商店横の坂道	頻繁にわき水が出ている。冬は滑りやすく危険 横断歩道の白線が薄くなってきている。	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立滝郷小学校 2	59	市道2-043 松ヶ谷の坂	竹がすごく、見通しが悪い。冬季夕方は暗い。風雨が強いときには、竹が倒れている。	市・道路管理者にガードレールの修理を依頼	旭市建設課	○
旭市立滝郷小学校 3	60	県道265号 滝郷小学校正門前	横断歩道の路面表示がとても薄い。	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立嚶鳴小学校 1	61	市道1-035 旭市高生809-5付近	歩行者ガード用防護柵の一部破損（用水路側）	市・道路管理者に柵の修理を依頼	旭市建設課	○
旭市立嚶鳴小学校 2	62	市道2-019 旭市琴田2602-4カットハウス ナイス	十字路南北の道路の停止線が薄い。また、幹線道路の横断歩道の線が薄い。	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立嚶鳴小学校 3	63	市道1-037 旭市後草1916付近のカーブ	スピード出しながら曲がってくる車がいる	市・道路管理者に地権者へ木の伐採を依頼するよう依頼	旭市建設課	○

学校名	地図 番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	⑤進捗状況 R6.11.30現在 完了は○
旭市立嚶鳴小学校 4	64	市道2-020 旭市後草1829付近JR総武本線高見台踏切	自動車の交通量が多く、歩行者のレーンが無い	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立嚶鳴小学校 5	65	市道1-037 旭市後草2092付近の道路	カーブがあり、見通しが悪い。民家の垣根の木があり、通学路としては困難。	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立三川小学校 1	66	市道1-1108 目那川沿いのフェンス	目那川沿いのフェンスが、その角だけ欠損している。川への落下が想定される。	大利根土地改良区に修理を依頼	大利根土地改良区	○
旭市立三川小学校 2	67	県道122号線 銚子屋の前	側溝のふたが、ガタガタで躓いてしまう。上を歩くのが怖いので、道路に出て歩くことがある。	県・道路管理者に側溝のフタの修理を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立三川小学校 3	68	県道122号線沿い 平野屋商店より西へ数メートル進んだ先にあるカーブの歩道	草や樹木が道路にはみ出して白線（路側帯）の内側を歩くことができない状況である。土で白線が見えなくなっている所もある。	県・道路管理者に地権者に樹木・草の伐採を依頼するよう依頼	海匠土木事務所	○
旭市立三川小学校 4	69	県道122号線沿い コインランドリーより東へ20メートルほど進んだ先にあるカーブ	左記場所付近の住宅の樹木が、飛び出ている、子どもたちの通行時に危険である。車が大変多く、見通しが大変悪い。	県・道路管理者に地権者に樹木・草の伐採を依頼するよう依頼	海匠土木事務所	○
旭市立三川小学校 5	70	浜から県道122号線に上っていく道で体育館沿いの歩道部分	草木が歩道部分の半分以上を覆っている。かなり歩きづらい。	市・道路管理者に地権者に樹木・草の伐採を依頼するよう依頼	旭市建設課	○
旭市立三川小学校 6	71	県道122号線 福蔵寺の交差点	道路を横断するとき、なかなか渡れない。走る車もスピードを出している。道路がカーブになっていて見づらい。	児童に歩行の仕方を指導	該当小学校	○
旭市立飯岡小学校 1	72	市道I-1108 旭市飯岡2234前十字路	旧農協の十字路（現松山鋼材の建設場所）から亀田洋品店への横断歩道には歩行者用の信号機がなく子どもたちが渡っていいか分かりづらい。	児童に歩行の仕方を指導	該当小学校	○
旭市立飯岡小学校 2	73	市道I-047 旭市八木2457～旭市飯岡3144	飯岡バイパス歩道（特に、東口付近から信号を越え銚子市の境付近）に雑草が生い茂って、歩きにくくなっている。	県・道路管理者に継続的に除草するよう依頼	海匠土木事務所	○
旭市立飯岡小学校 3	74	国道126号 旭市飯岡2152	玉崎神社前の横断歩道の所は、緩いカーブのため、横断歩道の認識が遅れる。	警察署に横断歩道の目印の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立飯岡小学校 4	75	市道I-047 旭市飯岡2152	玉崎神社前の横断歩道の所は、緩いカーブのため、横断歩道の認識が遅れる。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立飯岡小学校 5	76	市道I-047 旭市下永井615	宮野スーパーの交差点の見通しが悪い横断歩道があり、車両から確認しづらい。	市・道路管理者に外側線の塗り直しを依頼	旭市建設課	○
旭市立中和小学校 1	77	県道28号線 旭市清和甲207付近（多古笹本線）	交通量が多く、横断しにくい	児童に歩行の仕方を指導	該当小学校	○
旭市立中和小学校 2	78	県道70号線旭市清和乙691付近交差点	交通量が多い。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立中和小学校 3	79	市道I-031 旭市入野970-3付近の交差点（ポンプ小屋）	横断歩道がなく、交通量が多いので、横断はたいへん危険である。児童の姿が運転手からは見えにくい。	市・道路管理者に路面標示を依頼	旭市建設課	○

学校名	地図番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	⑤進捗状況 R6.11.30現在 完了は○
旭市立中和小学校 4	80	旭市南堀之内 県道74号線沿いでひかた市民センター～南堀之内98付近	雑草が生え通行を妨げており、歩道が歩きにくく、車道の車との接触が心配される。	県・道路管理者に除草及び土砂の撤去を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立中和小学校 5	81	旭市清和甲184付近の県道28号線沿いで、干潟中正門真向かい辺り	中和小と白寿園との間に林があるが、道路沿いに竹が茂っていたり木が斜めに倒れそうになっていたりしている。	市・道路管理者に地権者へ木の伐採を依頼するよう依頼	旭市建設課	○
旭市立中和小学校 6	82	旭市入野970～入野852-2付近の農道	抜け道として交通量が多い。蓮田があり、蓮の繁茂期には見通しが悪くなる。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立中和小学校 7	83	県道74号多古笹本線北側道路、旭市清和甲263付近	草が道路側まで飛び出している。舗装の傷み、凹凸が激しい。水路側に崩れなどがあり、土嚢により応急措置がされているがきちんと直されていない。	市・道路管理者に舗装の修理を依頼	旭市建設課	○
旭市立中和小学校 8	84	旭市清和甲120-1東側のブロック塀	県道南側脇道のブロック塀が劣化し、手で押してぐらぐら動く状態で、非常に危険。	対策について検討中	教育委員会	○
旭市立中和小学校 9	85	県道28号線 旭市入野1037	道路脇や歩道に草が生えていたり、土砂がたまっていたりして見えにくく通行しにくいところがある。	県・道路管理者に土砂の撤去を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立中和小学校 10	86	市道I-2058 旭市入野838及び入野852-2付近の交差点	・抜け道として交通量が多く、横断歩道もないので道を渡りづらい。	市・道路管理者に路面標示を依頼	旭市建設課	○
旭市立中和小学校 11	87	県道74号多古笹本線旭市南堀之内10 ひかた市民センター北側横断歩道	・横断歩道はあるが、ペイントが薄くなっており、交通量も多く、横断しづらくて危険である。	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立萬歳小学校 1	88	旭市萬歳惣堀番外1 萬歳小学校正門前の道路	道幅が狭く、車両がすれ違う際は歩行者ぎりぎりを通行している。また、三叉路を迂回する車両が多いため、危険が増大している。	市・市民生活課に電柱幕の設置を依頼	旭市市民生活課	○
旭市立萬歳小学校 2	89	旭市櫻井新田町28-6 万歳郵便局西側の道路	車道と歩道を分ける路側帯が消えている。道路幅も狭いため大型車どうしがすれ違う際には歩道ぎりぎりを通行している。	県・道路管理者にグリーンベルト塗装を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立古城小学校 1	90	県道74号線 鎚木2699から鎚木1986古城保育所坂下まで	草が歩道に生い茂り、歩きにくい箇所がある。	県・道路管理者に継続的な除草を依頼	海匠土木事務所	○
旭市立古城小学校 2	91	県道74号線 学校前の通学路の歩道	歩道の水たまりや道路の水たまりがあり、歩く所がなく靴が濡れてしまう。	県・道路管理者に歩車道境界ブロックエプロン部の土砂撤去及び歩道舗装打ち換えを依頼	海匠土木事務所	○
旭市立古城小学校 3	92	県道74号線 旭市萬力457-1 ローソン交差点	横断歩道が消えかかっている。大型車が曲がりきれず、縁石に乗り上げる事があり危険である。	警察署に横断歩道の塗り直しを依頼	旭警察署交通課	○
旭市立古城小学校 4	93	長熊公園から南側に行く道路	背の高い草が生えていて、下校時に低学年の子ども達が道路を横断する時に運転席から見えづらくて危険である。	市・道路管理者に除草を依頼	旭市建設課	○
旭市立古城小学校 5	94	学校南側通学路	通学路の道路の表示がはげている。	市・市民生活課に電柱幕の交換を依頼	旭市市民生活課	○