

## R7 旭市 通学路合同点検における要対策箇所一覧(R7.12.11現在)

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】(R7.12.11現在)
旭市立富浦小学校	1	1	神宮寺 五叉路	見通しが悪く、草・雑草が多い。死角になる所がある。	・草木の伐採	海匝土木事務所	○
旭市立富浦小学校	2	2	学校南側十字路	横断歩道・信号がなく、児童が横断しにくい。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立富浦小学校	3	3	富浦小ローソンから神宮寺浜までの田んぼ道	歩道が通れないほどの草があり、歩道が通行できない。	・草木の伐採	旭市建設課	○
旭市立富浦小学校	4	4	ローソンの信号	見通しが悪く、スピードを出す車が多い。	・草木の伐採	海匝土木事務所	○
旭市立富浦小学校	5	5	駒込浜から飯岡方面の海岸線	歩道が通れないほどの草があり、歩道が通行できない。	・草木の伐採	海匝土木事務所	○
旭市立富浦小学校	6	6	九十九里ビーチライン 県道30号線	歩道に縁石やガードレールがないため危険である。	・歩道の土を除去	海匝土木事務所	○
旭市立富浦小学校	7	7	ハウス十字路	車がかなりのスピードを出している。車の事故も多い。	・一時停止の再塗布	旭警察署交通課	R9.3までに対策予定
旭市立富浦小学校	8	8	ライスセンター交差点	スピードを出す車が多く、見通しが悪いと危険。	・草木の伐採	旭市建設課	○
旭市立富浦小学校	9	8	ライスセンター交差点	スピードを出す車が多く、見通しが悪いと危険。	・草木の伐採	海匝土木事務所	○
旭市立富浦小学校	10	9	保育園前の信号を渡り、北に上がり京友会病院までの道	道が細く、歩道がない。	・草木の伐採	旭市建設課	○
旭市立富浦小学校	11	10	神宮寺Y字路	児童の飛び出しが心配。草刈りが必要。	・草木の伐採	海匝土木事務所	○
旭市立富浦小学校	12	10	神宮寺Y字路	児童の飛び出しが心配。草刈りが必要。	・電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立富浦小学校	13	11	遠藤商店の五差路 中谷里1725	速度を落とさない車が多く、中学生（自転車）も通る道であり、危ない。	・一時停止の再塗布	旭警察署交通課	R9.3までに対策予定
旭市立富浦小学校	14	11	遠藤商店の五差路 中谷里1725	速度を落とさない車が多く、中学生（自転車）も通る道であり、危ない。	・路面標示の設置	旭市建設課	対応予定
旭市立富浦小学校	15	12	ライスセンター北側の十字路	交通量が多く、スピードを出している車が多い。横断歩道がない。草が生い茂ると子ども達が見えにくい。	・草木の伐採	旭市建設課	○
旭市立富浦小学校	16	13	神宮寺7509晚古の横断歩道のない道路	去年の暮れ、強風で丸いミラーが取れたままになっている。	・見通しの良い交差点であるため、支柱の撤去	旭市建設課	○

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】(R7.12.11現在)
旭市立富浦小学校	17	14	仁玉の新十字路	草が生い茂っていると見通しが悪く、神宮寺から中谷里方面へ走行している車がスピードを出していて危険を感じる。	・草木の伐採	旭市建設課	○
旭市立富浦小学校	18	15	富浦小沿いの南側の道路	朝、急いでいる車がスピードを出しているため、見通しが悪いと危険。	・草木の伐採	旭市建設課	○
旭市立矢指小学校	19	16	加瀬自動車南側	幅が狭く、カーブになっているので、見通しが悪い。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立矢指小学校	20	17	日の出保育所北側歩道がないカーブ	草が多く歩きにくい。また、少しカーブしていて見通しが悪い。	・草木の伐採	海匝土木事務所	○
旭市立矢指小学校	21	18	長祥寺前の大好きなカーブの交差点	3つの道路が交差していて見通しがあまりよくない。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立矢指小学校	22	19	長祥寺から川島歯科への道路	一時停止をせずに通過する車が多い。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立矢指小学校	23	20	福寿院靈園北側交差点	一時停止をせずに通過する車が多い。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立矢指小学校	24	21	田畠の十字路	雑草の背丈が高くて、見通しが悪くなる。歩行者を認識できていない。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導 (農家が定期的に草刈を実施してくれている)	該当小学校	○
旭市立矢指小学校	25	22	吉祥院墓石群近く十字路	通行量が多く、子どもがいても優先しない車もいる。中学生の自転車も渡れない。	・一時停止の強調表示	旭市建設課	工事発注済
旭市立矢指小学校	26	23	旧野崎商店から椎名内方面へ向かう道路（県道30号）	道幅いっぱいに大きなトラックが通るが、歩道が狭く危険。	・横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○
旭市立矢指小学校	27	24	寿自動車前	道路を横断する際に車の通りが多く危険。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立矢指小学校	28	25	海岸沿い道路	人通りが少ないので、児童一人で歩くのは不安。路側帯が狭い。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立嚙鳴小学校	29	26	学校正門先の変形十字路	優先道路がわかりにくく、ミラーの位置・大きさも適切ではなく見にくい。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導（ミラーの位置は適正と判断）	該当小学校	○
旭市立嚙鳴小学校	30	27	後草1547付近のT字路	勢いよく走って車や手を上げても止まらない車がある。車同士がすれ違うには道幅が狭い。	・一時停止の再塗布	旭警察署交通課	R8.3までに対策予定

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】(R7.12.11現在)
旭市立嚙鳴小学校	31	28	後草1547-1付近	道路の白線がほとんど消えている。 道路に枝等が出ていて、歩きにくい。 道路に破損箇所があり危険。	・白線の書き直し	旭市建設課	対応予定
旭市立嚙鳴小学校	32	29	東徳寺の墓地横道路から踏切までの道路	踏切方面から車がスピードが出ている。道路の端によけるが、側溝に蓋がないため危険である。 路側帯や停止線が消えかかっている。	・草木の伐採 ・路面の状態を確認し、白線工事	旭市建設課	白線工事発注済(一部分)
旭市立嚙鳴小学校	33	30	後草669の付近	青い倉庫の向かいの家のコンクリート塀にひび割れなどがあり倒壊しそうになっていて危険。	・ひび割れによる危険度が許容範囲内である。		対応を検討中
旭市立嚙鳴小学校	34	31	水神社近くのカーブ	カーブミラーで歩行者の確認が難しい。 車通りが多く、スピードも出ている。一時停止しないことが多い。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立嚙鳴小学校	35	32	水神社から学校へ向かう側のカーブ付近	建物が倒壊しそうな箇所があり危険。木製のパレットが積み重なっている箇所があり危険。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導 (地権者に協力を依頼)	教育委員会	○ 依頼済
旭市立嚙鳴小学校	36	33	後草1933-2付近	ブロック塀が倒壊しており、歩いていて危険。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導 (地権者に協力を依頼)	教育委員会	○ 依頼済
旭市立嚙鳴小学校	37	34	後草踏切の交差点	踏切が開いた後に、どの方向からも車が來るので、混雑して危険である。	・一時停止の再塗布	旭警察署交通課	R9.3までに対策予定
旭市立嚙鳴小学校	38	35	高見台踏切から後草踏切の線路沿い。マンション駐車場付近	道が悪く所々に水たまりができて、それを避ける歩行者が車道に出ている。さらに狭い道幅のため危険。	・雨天時確認予定	旭市建設課	対応を検討中
旭市立嚙鳴小学校	39	36	北門の横断歩道	横断歩道および停止線が消えかかっている。 東側の一部に樹木の枝が処置していない部分がある。	・草木の伐採依頼	旭市建設課	○

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】(R7.12.11現在)
旭市立嚙鳴小学校	40	37	カットハウスナイスの横断歩道	スピードを落とさず、止まらない車が多く見られる。交差点を渡るときに何度も車に接触しそうになる。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立三川小学校	41	38	三川 38499付近 県道122号線沿いの歩道	住宅の樹木が、飛び出している箇所があり、子どもたちの通行時に障害になっている。車が大変多く、見通しも悪い。	・草木の伐採 ・グリーンベルトの設置	海匝土木事務所	草) 対応済 グ) R8.3までに対応予定
旭市立三川小学校	42	39	水野クリニックのある交差点を南下して、一つ目の交差点	交通量が多く、横断が難しい。	・一時停止の再塗布	旭警察署交通課	R8.3までに対応予定
旭市立三川小学校	43	40	三川 7080付近を西へ向かう通り (通称ごんにも通り)	薄暗くなると知らない人に声をかけられやすい。	・防犯灯の設置	該当小学校	○ 申請済
旭市立三川小学校	44	41	小学校駐車場から県道122号までの送迎に指定されている道	植栽が道路側に出ており、道路も狭いため、送迎の際、児童と車の距離が近くて危険。	・草木の伐採	旭市建設課	○ 地権者に剪定依頼済
旭市立三川小学校	45	42	県道122号線三川 4448付近交差点	横断歩道の白線の舗装が不明瞭で、横断時に危険が伴う。	・横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	R8.3までに対応予定
旭市立三川小学校	46	43	曾根地区から三川小学校入り口付近までの県道122号線沿い	交通量が多く、歩道が非常に狭い。登校時は特に危険である。	・グリーンベルトの設置	海匝土木事務所	R8.3までに対応予定
旭市立三川小学校	47	44	三川 4367付近 十字路	草木が十字路付近に生い茂り、見通しが悪い。直進する車も一時停止しない場合もあり、横断時危険である。	・草木の伐採	旭市建設課	○ ミラーの角度調整済、ミラーにかかっていた木は伐採済
旭市立三川小学校	48	45	県営飯岡団地から東の方向の前の道(十数メートル)	金属製の側溝が腐食して穴が空いている。その上を草が覆っているので、歩行が危険である。	・側溝の蓋の変更を検討	旭市建設課	対応中 コンクリート蓋を検討
旭市立三川小学校	49	46	三川 4367付近 十字路を西へ向かう通り (通称ハウス通り)	雨が降ると、水はけが悪いため、歩行に支障がある。	・雨天時に確認し、検討	旭市建設課	土砂撤去を検討中
旭市立萬歳小学校	50	47	学校前の横断歩道付近	横断歩道の信号が「歩行者」になっていても通過する車がいるので危険。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立萬歳小学校	51	48	学校体育館前の歩道	かなりの割合で濡れている。苔が生えていて、雨の日など滑って転びそうになることがある。	・側溝蓋をグレイチングに変更	海匝土木事務所	R8.1月に対応予定

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】(R7.12.11現在)
旭市立萬歳小学校	52	49	青柳時計店と萬歳自動車の間	統合後、多目的センターがスクールバスの停留所になるなら、横断歩道や押しボタン信号の設置をお願いしたい。通る車が結構スピードを出す場所。	・横断歩道の設置を検討	旭警察署交通課	対応を検討中
旭市立萬歳小学校	53	50	萬歳自動車南側の道	車がスピードを出しすぎていて、通学中の児童が危険。	・路面標示の設置	旭市建設課	対応中
旭市立萬歳小学校	54	51	宮内治療院付近	道幅が狭い。車が通ると、すれ違うために児童が身を避けるスペースが少ない。 生け垣が道路まで大きくはみ出している。台風後は落ち葉などが積もり、歩きにくい。	・白線の確認	旭市建設課	○ 生け垣の剪定依頼済
旭市立萬歳小学校	55	52	学校から2区集会所あたりまで道路	通り抜けるため、スピードを落とさず走る車がいる。アスファルト上の「学童注意」が見えなくなってきた。	・路面標示の再塗布	旭市建設課	工事発注済
旭市立中央小学校	56	53	大木薬局付近の十字路	・信号がない交差点で、交通量も多く、横断するときに危険である。	・路面打ち換え	旭市建設課	○ 対策済
旭市立中央小学校	57	54	医師マンションから農高南側の道路を通り学校まで	・道路が狭く歩道が無いにも関わらず車がスピードを出す車が多い。 ・児童が通学中、無理に駐停車するため、それを避けるために車道を通行し、車と接触しそうで危ない。	・歩道設置予定	旭市建設課	歩道設置の工事を実施中
旭市立中央小学校	58	54	医師マンションから農高南側の道路を通り学校まで	・道路が狭く歩道が無いにも関わらず車がスピードを出す車が多い。 ・児童が通学中、無理に駐停車するため、それを避けるために車道を通行し、車と接触しそうで危ない。	・取り締まりを強化	旭警察署交通課	○
旭市立琴田小学校	59	55	琴田小～江ヶ崎959-5まで北東から西南に延びる道路	白い柵が壊れているところがある。草が生い茂っていて、用水路が見えにくくなっている。	・草木の伐採	旭市建設課	○

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】(R7.12.11現在)
旭市立琴田小学校	60	56	江ヶ崎1063付近交差点	信号はなく、ミラーも見にくく、小学生が渡るには心配。日中でも、クラクションの音がよく鳴る。	・横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	R8.3までに対策予定
旭市立干潟小学校	61	57	干潟小東側の北に延びる道路	・歩道の白線が消えかかっている。 ・道路と田んぼの間のポールが一部破損している。	・白線の引き直し ・ポールの撤去	旭市建設課	対応を検討中
旭市立干潟小学校	62	58	干潟小学校南側（明治川沿い）の道路	・ゾーン30で速度規制がされているにも関わらず、明らかに速度違反の車を多数見かける。	・草木の伐採 ・舗装の検討	旭市建設課	対応を検討中
旭市立共和小学校	63	59	旭市新町340の地先	白ラインが消えている。 歩道がでこぼこしている。歩きづらい。	・路面の舗装	海匝土木事務所	○
旭市立共和小学校	64	60	旭市新町771地先	樹木が道路にでていて危険。（小学校と保育所の境目）	・樹木の伐採依頼（子育て支援課）	旭市建設課	○ 子育て支援課に依頼済
旭市立豊畑小学校	65	61	西野・金谷 ローソンから学校に南へ向かう道 旭市井戸野	「止まれ」の標識や横断歩道があるが、信号がない。 畑の土が被さり、道路の幅が狭く、歩くのに危険を感じる。	・電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立豊畑小学校	66	62	西野・金谷 学校北西側の道路 井戸野4277-3付近	車がスピードを出していて、子どもたちが手をあげていても止まらない。草が茂っていて視界が悪く、横断する時に危険。	・電柱幕の設置	旭市市民生活課	○
旭市立豊畑小学校	67	62	西野・金谷 学校北西側の道路 井戸野4277-3付近	車がスピードを出していて、子どもたちが手をあげていても止まらない。草が茂っていて視界が悪く、横断する時に危険。	・草木の伐採	旭市建設課	○
旭市立豊畑小学校	68	63	西野・金谷 学校北側の農道（豊畑小の看板があるところの道）	横断歩道がなく、スピードを出してくる車が多い。 交差点に陥没がある。	・交差点の陥没は民地により不可、東西の道の舗装	旭市建設課	○ 工事完了済
旭市立鶴巻小学校	69	64	大坂を登り終わってから学校までの道路（特に鶴巻保育園付近）	雨の日や雨の降った次の日など、路側帯に水たまりができ、車道にはみ出で通行しなければならないので危険。	・雨天時に確認し、検討予定	旭市建設課	対応を検討中
旭市立鶴巻小学校	70	65	大坂入り口付近の用水路	フェンスはあるが、子どもでも簡単に乗り越えられそうで危ない。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】(R7.12.11現在)
旭市立滝郷小学校	71	66	藤島商店横の坂道	グリーンベルトが途中から消えかかっている。道が狭く、車同士がすれ違うとき、グリーンベルトまで入って走ることもあり危険である。	・舗装の検討	旭市建設課	対応を検討中
旭市立滝郷小学校	72	67	藤島商店横の坂道からの県道73号線	草木が生い茂り、雨風が強い日は枝葉の落下や倒木がある。通学路の歩道上に落下していたり、枝葉が人や車にあたったりする時があり、大変危険である。	・地権者へ伐採依頼	海匝土木事務所	県用地のため、伐採予定
旭市立飯岡小学校	73	68	旭市飯岡1980付近 飯岡小学校第2グラウンドへ渡る道の真ん中	側溝金網の蓋がずれやすく、小さな子の足が入り込みやすくなっていて危ない。	・金網をずらし、左右の隙間を調整など検討	旭市建設課	<input type="radio"/> 配置を変更し、応急的に対策済
旭市立飯岡小学校	74	69	旭市飯岡2097神原歯科医院から旭市飯岡2217石坂電気店まで	白い金属のパイプがあり、用水路に落ちないように工夫されているが、所々折れてしまっている。また、鋸びて根元が折れかかっているものが多く、寄りかかったり手で掴んで体重をかけたりすると落ちてしまう危険がある。	・大利根土地改良区へ依頼(トラロープで補修予定)	教育委員会	<input type="radio"/> 依頼済
旭市立中和小学校	75	70	旭市長部126付近交差点と北側のカーブ	カーブになっていて見通しが悪い。北側は土留めや排水パイプが歩道にかかって置かれている。草が伸びていると児童は車道を歩くことため、危険である。	・草木の伐採 ・排水パイプについては、土砂崩れ対策のため、現状のまま	旭市建設課	<input type="radio"/> 草刈り済
旭市立中和小学校	76	71	旭市清和甲207付近(多古筐本線)T字路	ヤマザキショップとJAちばみどりひかた支店の間を児童は横断して登下校している。車の通行量が多く、T字路を右左折して出入りする車が多い。横断が危険な場所である。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	<input type="radio"/>
旭市立古城小学校	77	72	萬力457-1 ローソン交差点	歩道が狭く、大きなトラックが横断歩道を渡る際に、巻き込みそうになる。	・路面標示の検討 ・地権者へ草木の伐採依頼	海匝土木事務所	路) R8.3までに対応予定 草) 依頼済
旭市立古城小学校	78	73	鎌木2246-1付近長熊公園前信号から南に通じる道路	長熊公園から南に延びる車道を渡らなくてはならないが、横断歩道がなく危険。	・電柱幕の設置	旭市市民生活課	設置が難しいため、見送り

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】(R7.12.11現在)
旭市立古城小学校	79	74	古城小西側T字路	停止線、横断歩道がほとんど消えてしまっていて、児童の通行が危険である。	・停止線、横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	R7.5.20 要望済
旭市立第一中学校	80	75	千葉県旭市仁玉付近T字路	・T字路のカーブミラーが見えにくい。	・カーブミラーの角度の調整	旭市建設課	対応を検討中
旭市立第一中学校	81	76	旭テントと コインランドリー間の十字路の 東側	・崩れたブロック塀の一部が残つ ていて塀が傾いている。(現在、 家はなく草などが茂っている場 所)	・都市整備課に確認後、検 討予定	旭市建設課	対応を検討中
旭市立第二中学校	82	77	旭市新町758-7付近 共和小近くの十字路	一時停止が見づらい	・地権者へ伐採依頼	旭警察署交通課	<input type="radio"/> 依頼済
旭市立第二中学校	83	78	旭市川口2669付近 川口信号交差点十字路付近	角の家が崩れてきていて、レンガ が剥がれていますで危険である。	・都市整備課に確認後、検 討	旭市建設課	<input type="radio"/>
旭市立第二中学校	84	79	旭市ニ2865付近 タイヤ館と紳士服店の間の通り を200メートルほど進む。パチン コ店の大きな駐車場、小さな居 酒屋(てっちゃん)を通り過ぎ る。→その後の「1軒目の集合住 宅と2軒目集合住宅の間の部分」 の路肩	急に道幅が狭くなるうえ、アス ファルトが崩れていますり、路肩が 盛り上がったりした部分に、自転 車のタイヤが取られて滑り落ち、 転倒の危険がある。 通過する車との距離が近すぎる。	・道幅を広くすることを検 討中であるが、難しい。	旭市建設課	対応を検討中
旭市立海上中学校	85	80	海上教習所の裏の道(用水路沿 い)	草がのびてきて、歩いていると十 字路にいる車が見えないので歩行 者も車の運転手も危ない。	・草木の伐採	旭市建設課	<input type="radio"/> 道路上は草刈 り済
旭市立海上中学校	86	81	水神社近くの五差路付近	車からカーブミラーで歩行者を確 認できない。	・児童へ安全に気を付けて 通行するように指導	該当中学校	<input type="radio"/>
旭市立飯岡中学校	87	82	旭市平松・渡辺音楽教室前交差 点	「止まれ」の標識が目につきにく いえに止まれの路面の表示が消 えている。	・一時停止の再塗布	旭警察署交通課	R8.3までに対 策予定
旭市立飯岡中学校	88	83	横根の坂	竹が折れている。木が自転車通学 している生徒の顔に当たる所まで 伸びている。草が道路まで伸びて いて道幅が狭くなっている。	・地権者へ伐採依頼	海匝土木事務所	<input type="radio"/> 依頼済
旭市立干潟中学校	89	84	櫻井地区共同墓地付近(下り 坂)	ガードレールから草や竹が道路に 出ていて、自転車で避けて通ると 対向車が来た場合、非常に危険で ある。	・草木の伐採依頼	旭市建設課	<input type="radio"/>

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】(R7.12.11現在)
旭市立干潟中学校	90	85	清和甲水路脇	水路脇の道路が陥没。カラーコーンや土嚢が置いてあるが危険である。	・計画的に対応予定（令和8年度以降）	旭市建設課	計画的に対応予定
旭市立干潟中学校	91	86	体育館裏の横断歩道	学校裏の横断歩道と車道の境目の段差。	・令和7年度もしくは令和8年度に舗装予定	海匝土木事務所	R8.3までに対応予定

R7 対策済み割合	60%	対策済み
旭警察署交通課	13	3
海匝土木事務所	15	9
旭市建設課	39	21
旭市市民生活課	4	3
該当小学校	16	16
教育委員会	3	3
その他	1	0
合計	91	55