

R5 旭市 通学路合同点検における要対策箇所一覧(R7.12.11現在)

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み (R7.12.11現在)
旭市立干潟小学校	1	1	高圧化工株式会社の反対側にある空き地	草丈が長く伸びていて、歩道まで出ているので、見通しが悪い。	地権者に連絡し、草刈りを依頼する。	旭市建設課	○
旭市立干潟小学校	2	2	旭市鎌数5146-35 ベストギア北の道路	停止線はあるが、スピードを出してくる車がある。	一時停止・速度の取り締まり 関係課に相談する。	旭警察署交通課	○ 【相談済み】
旭市立干潟小学校	3	3	市道1-041号線 旭市鎌数5146 東洋ゴルフコース～高等専門学校付近	歩道と車道の幅が狭い。通学時間帯に10tトラック等が通り、危険。ゴルフコース北側付近の30km規制標識が古く色あせている。(2本)	時速30の補修依頼・増設を検討してみる。	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立干潟小学校	4	4	旭市鎌数9360-5 うずめ前の道路 うずめ東100m付近の道路	私道から工業団地へ出るところの左側が塀で、下校時に見通しが悪く危険である。	学校にて安全歩行の指導する。	該当小学校	○
旭市立干潟小学校	5	5	旭市鎌数9215-2 お食事処いとち和前街路樹	街路樹の木の根が隆起し、歩行者や自転車が通る際に危険である。	歩道の補修をする	旭市建設課	検討中
旭市立干潟小学校	6	6	干潟小南西にある明治側に架かる橋	朝も夕方も交通量が多く、狭いので危険。	安全歩行の指導	該当小学校	○
旭市立干潟小学校	7	7	東総工業高校入り口から北へ延びる道路	速度超過の車が多い。	安全歩行の指導	該当小学校	○
旭市立干潟小学校	8	8	干潟小東、信号より先、「一力」に向かう通り	大雨の後、水がたまり、水はけが悪く、池状態になってしまう。	安全歩行の指導	該当小学校	○
旭市立干潟小学校	9	9	干潟小東、信号より先、「一力」に向かう通り	高さのある田んぼのため、時期によっては水が張った状態となるため、危険。	安全歩行の指導	該当小学校	○
旭市立干潟小学校	10	10	踏切より南、県道105号	中央線も、路側帯も白線がほとんど消えている。	白線の引き直しをする。	海匝土木事務所	○
旭市立干潟小学校	11	11	旭市二6549-17前 (踏切沿い) 細道	細い道であるのに、比較的速いスピードで突っ込んでくる。	線路沿いの草刈りをする。	旭市建設課	○
旭市立干潟小学校	12	11	旭市二6549-18前 (踏切沿い) 細道	細い道であるのに、比較的速いスピードで突っ込んでくる。	学校にて注意喚起をさらに指導する。	該当小学校	○
旭市立干潟小学校	13	12	干潟駅前駐車場側の歩道	駐車場にある看板が低い位置にあり、歩道も狭いため、看板の角が子どもの頭に当たりそうで危険。	駐車場の管理者に連絡し、依頼する。	海匝土木事務所	○ 【依頼済み】
旭市立干潟小学校	14	13	旭市鎌数4388 肉のすぎやま北の十字路	登校時、交通量が多く危険。歩道の確保が難しい。	注意喚起の赤いポールの設置。	海匝土木事務所	○
旭市立干潟小学校	15	14	干潟東踏切より南の道路	朝・夕交通量が多く、スピードを出す車が多い。 どぶ板の割れ、隙間が多い。 市役所に連絡をして、割れたどぶ板を交換してもらっているが、すぐ割れてしまっている。	以前も直したが壊れているので、方法を検討し、側溝の補修をする。	旭市建設課	側溝の補修方法検討中

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み (R7.12.11現在)
旭市立干潟小学校	16	15	あおい動物病院裏の道	大きなハチが子ども立ちに向かって飛んできた。道の左右草もあり、通り道が狭くなっている。	草刈りはした跡があるので、学校と建設課で注視し、草刈りをする。	旭市建設課	○
旭市立干潟小学校	17	15	あおい動物病院裏の道	大きなハチが子ども立ちに向かって飛んできた。道の左右草もあり、通り道が狭くなっている。	草刈りはした跡があるので、学校と建設課で注視し、草刈りをする。	該当小学校	○
旭市立干潟小学校	18	16	鈴木不動産南の細道から105号へ出る道	横断歩道がないので、車が来ないタイミングを見計らって出るのが大変。	グリーンベルトを塗布する。	海匝土木事務所	○
旭市立干潟小学校	19	17	旭市川口2669-2の空き家付近	外壁のタイルや、屋根が壊れて落ちている。 瓦等のかけらが落ちてくることもあり、危険である。木も出ている。 シャッターも壊れているため、強風の時はばたつく。	都市整備課で対応中（連絡はついていて、多少改善はみられる。）	旭市建設課	○ 【引き続き都市整備課で対応】
旭市立滝郷小学校	20	18	藤島商店横の坂道	抜け道として使う車が多い。大型車両も通る。道が狭く草も多い。車同士がすれ違うとき、グリーンベルトの中まで入って走っていて危険。	グリーンベルト再塗布を検討する。	旭市建設課	検討中
旭市立滝郷小学校	21	18	藤島商店横の坂道	抜け道として使う車が多い。大型車両も通る。道が狭く草も多い。車同士がすれ違うとき、グリーンベルトの中まで入って走っていて危険。	注意喚起の電柱幕設置	旭市市民生活課	○
旭市立滝郷小学校	22	19	県道73号の横断歩道	交通量が多く、大きなトラックも通って危険。	グリーン舗装をする。	海匝土木事務所	○
旭市立滝郷小学校	23	19	県道73号の横断歩道	交通量が多く、大きなトラックも通って危険。	注意喚起の電柱幕設置	旭市市民生活課	○
旭市立滝郷小学校	24	20	ライスセンターの通り	トラックの通りが多い。横断歩道がないので危険。	横断歩道の設置の検討	旭警察署交通課	○ 【検討済・設置不可】
旭市立滝郷小学校	25	20	ライスセンターの通り	トラックの通りが多い。横断歩道がないので危険。	歩行だまりの整備検討	旭市建設課	検討中
旭市立滝郷小学校	26	21	滝郷小西側の南北に延びた道路	スピードを出して通る車がある。道路のスクールゾーンの表示が薄くなっている。	外側線・注意喚起の路面表示	旭市建設課	検討中
旭市立滝郷小学校	27	22	滝郷小南側道路	側溝にふたがなく危険。	ガードレール（校舎側） ポールの増設の検討（プール側）	旭市建設課	検討中

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み (R7.12.11現在)
旭市立滝郷小学校	28	23	松ヶ谷の坂道	晴れっていて道路がぬれていますと滑りやすく危険。 道が狭いのに通り抜けする車が多く、児童の登校時間帯にスピードを出して走る車が多く危険。	昨年度U字溝改良済。維持管理を行う。	旭市建設課	○
旭市立滝郷小学校	29	23	松ヶ谷の坂道	晴れっていて道路がぬれていますと滑りやすく危険。 道が狭いのに通り抜けする車が多く、児童の登校時間帯にスピードを出して走る車が多く危険。	歩き方指導（当該小学校）	該当小学校	○
旭市立豊畑小学校	30	24	旭市井戸野2793	交差点の白いラインが薄い。交通量が多く、スピードを出していて、児童が待っていてもとまってくれる車が少ない。	路面標示の再塗装等を検討する（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立豊畑小学校	31	24	旭市井戸野2793	交差点の白いラインが薄い。交通量が多く、スピードを出していて、児童が待っていてもとまってくれる車が少ない。	来年度補修予定（建設課）	旭市建設課	○
旭市立豊畑小学校	32	25	旭市井戸野2489-1	雨が降ると、道に水が溜まってしまい、歩行することが出来ない。水たまりをよけて、車道に出て歩かなければならぬ。	蓄積している土等の撤去（建設課）	旭市建設課	○
旭市立豊畑小学校	33	25	旭市井戸野2489-1	雨が降ると、道に水が溜まてしまい、歩行することが出来ない。水たまりをよけて、車道に出て歩かなければならぬ。	歩き方の指導（当該小学校）	該当小学校	○
旭市立豊畑小学校	34	26	旭市川口322	車道に出て、横断歩道まで行かないとならぬ、危険。	管理者の確認をし、ガードレールの変更が可能か検討（建設課）	旭市建設課	大利根土地改良区の財産のため調整しながら対応
旭市立豊畑小学校	35	27	旭市川口332-3 (JA近く)	通学路として使う子もいるため、横断歩道がなく、渡るときに危険。	一時停止の看板の整備（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立豊畑小学校	36	27	旭市川口332-3 (JA近く)	通学路として使う子もいるため、横断歩道がなく、渡るときに危険。	歩き方指導（当該小学校）	該当小学校	○
旭市立豊畑小学校	37	28	旭市泉川1051	用水路の柵の幅が広く、児童が落ちる危険あり。	柵の確認・検討（建設課）	旭市建設課	検討中
旭市立豊畑小学校	38	28	旭市泉川1051	用水路の柵の幅が広く、児童が落ちる危険あり。	安全指導（当該小学校）	該当小学校	○

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み (R7.12.11現在)
旭市立豊畑小学校	39	29	旭市井戸野1535 (サンプラスチック近く)	道路を渡る児童がいるが、横断歩道がないため、渡ろうと立っていても、スピードを落とさない車が多い。 交通量が多く、見通しが悪い。	歩き方指導（当該小学校）	該当小学校	○
旭市立豊畑小学校	40	30	延寿寺裏の通り（八銚線より一本北の道路）旭市井戸野3216	道路の両サイドが危険。 (草が生い茂っていて用水路と道路の境目が見えない。道路が削れているようになっていて、側溝の蓋もないので、道路の端を歩行することができない。)	土のう等で応急処置を検討（建設課）	旭市建設課	○ 土嚢設置済 補修工事の検討
旭市立豊畑小学校	41	31	旭市井戸野1111-2	信号があるが、交通量も多く危険。 大型車の交通量も多い。	注意喚起の電柱幕の設置（市民生活課）	旭市市民生活課	○
旭市立豊畑小学校	42	32	旭市井戸野916	草が生い茂っていて、歩道が歩けない。 ミラーも隠れていて見ることが出来ない。	空き地から張り出した枝の伐採（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立豊畑小学校	43	32	旭市井戸野916	草が生い茂っていて、歩道が歩けない。 ミラーも隠れていて見ることが出来ない。	枝の伐採の検討（建設課）	旭市建設課	○
旭市立豊畑小学校	44	33	旭市二6106-21	交通量が多く、歩いていて危険。	草刈り（建設課）	旭市建設課	○
旭市立豊畑小学校	45	34	フジタカ鉄鋼近く 旭市川口2657-2	道路を渡ろうと立っていても、スピードを落とさない車が多い。 交通量が多く、見通しが悪い。	グリーンベルトの設置（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立豊畑小学校	46	34	フジタカ鉄鋼近く 旭市川口2657-2	道路を渡ろうと立っていても、スピードを落とさない車が多い。 交通量が多く、見通しが悪い。	注意喚起の電柱幕の設置（市民生活課）	旭市市民生活課	○
旭市立飯岡小学校	47	35	飯岡2014番地付近 佐久間商店前の十字路	横断歩道が消えている。	横断歩道の再塗装（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立飯岡小学校	48	35	飯岡2014番地付近 佐久間商店前の十字路	横断歩道が消えている。	側線の再塗装（建設課）	旭市建設課	○
旭市立飯岡小学校	49	36	飯岡1842番地の前の道路	文の表示が消えている。	文の再塗装（建設課）	旭市建設課	検討中
旭市立飯岡小学校	50	37	飯岡小学校第二グラウンド 西側の通りの交差点	一時停止の表示が消えている。	一時停止の再塗装（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立飯岡小学校	51	38	飯岡1832番地前の道路	白線及び一時停止の表示が消えている。	一時停止の再塗装（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立飯岡小学校	52	38	飯岡1832番地前の道路	白線及び一時停止の表示が消えている。ミラーが見づらい。	ミラーの補修（建設課）	旭市建設課	○

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み (R7.12.11現在)
旭市立飯岡小学校	53	39	飯岡2077番地付近、九十九里ビーチライン沿い	白線及び止まれの表示が消えている。	横断歩道の再塗装（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立飯岡小学校	54	40	飯岡2248番地付近、九十九里ビーチライン沿い	側溝の蓋の隙間が空いていて危ない。	側溝の蓋の補修（建設課）	旭市建設課	応急処置済 今後対策を検討
旭市立飯岡小学校	55	41	飯岡2419の通り	側溝の蓋の隙間が空いていて危ない。 同じ通りに隙間が広い場所が何カ所もある。 側溝と道路の境にへこみがある。	グレーチング・側溝の蓋の補修（建設課）	旭市建設課	○
旭市立飯岡小学校	56	42	玉崎神社一ノ鳥居付近の交差点	朝の通勤、通学中に猛スピードで車が通過してくるときがある。	パトロール時の重点箇所（市教委）	教育委員会	○【観察】
旭市立飯岡小学校	57	43	旧JA、現松山鋼材の前の交差点	信号に歩行者用の信号がなく、どこを見て渡ればよいのかわかりづらく危険である。	信号の設置を検討。横断歩道の再塗装（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立飯岡小学校	58	44	飯岡小学校第二グラウンド西側の通り	道が狭い。	注意喚起の指導（当該小学校）	該当小学校	○
旭市立飯岡小学校	59	45	飯岡バイパス沿い	草が多く、道が狭くなっている。 歩道が狭くなっている。	草の伐採（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立飯岡小学校	60	46	古城坂下	草が多く、道が狭くなっている。	草の伐採（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立飯岡小学校	61	47	古城坂下を上がって古い商店を左に入った道	道のすぐ横ががけになっている。 倒れそうな木や、伸びた木で道がせまく暗い。	注意喚起の指導（当該小学校）	該当小学校	○
旭市立飯岡小学校	62	48	横根の坂	草、木、竹が伸びて倒れているときがある。車も見通しが悪く雨の日は危険である。	地権者に連絡（建設課）	旭市建設課	○
旭市立古城小学校	63	49	県道74号古城保育所下	水が流れてきて、水たまりができる。水はけも悪く、のろなどがたまりとても滑りやすくなっている。児童が滑って転んでしまった。	側溝の整備（海匝土木事務所）対応済	海匝土木事務所	○
旭市立古城小学校	64	50	古城保育所下 消防庫付近	民家の垣根が歩道側に伸びていて、歩道が狭くなっている	地権者の確認・伐採依頼（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立古城小学校	65	51	県道74号 ローソンから古城小学校までの道のり	加瀬家電サービス向かいの歩道の樹木の枝が歩道側に伸びて、危険。 渡辺畠店付近、草が生えていて歩きづらい。	地権者の確認・伐採依頼（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立古城小学校	66	52	長熊公園から小学校までの歩道	草や竹が歩道中に生えていて歩きにくい。 雨が降ると水たまりになり、滑りやすい。水たまりが大きいときは、縁石の上を歩く状況である。	歩道内の除草及び土砂撤去（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み (R7.12.11現在)
旭市立古城小学校	67	53	萬力672-1 鎧木自動車の裏の道	木の枝、草が歩道側に生えていて、狭くなっている。また、虫や蛇がでて危険である。	草刈り等（建設課）	旭市建設課	○
旭市立古城小学校	68	54	西5番区集合所前の道	大きな木が倒れかけていて危ない。また、土が崩れていて、少しずつ増えている	見回り（建設課）	旭市建設課	○
旭市立古城小学校	69	54	西5番区集合所前の道	大きな木が倒れかけていて危ない。また、土が崩れていて、少しずつ増えている	注意喚起の指導（当該小学校）	該当小学校	○
旭市立古城小学校	70	55	県道74号 ローソンから古城小学校までの道のり	歩道が狭くトラックが通るときは怖く感じる。 草がたくさん生えてさらに歩道が狭くなる。	注意喚起の指導（当該小学校）	該当小学校	○
旭市立古城小学校	71	56	11番区1班が通る通学路	笹が子供の背丈付近まで垂れ下がっていて、子供が通る時に危ない。車も通るので見通しが悪くなり安い	道路の修繕・草刈り等（建設課）	旭市建設課	○
旭市立古城小学校	72	57	萬力457-1 ローソン交差点	交差点角の草が伸びていて、車から児童が見えにくくなっている。 大きなトラックが横断歩道を渡る際に、巻き込みそうになる。	歩道内の除草（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立古城小学校	73	58	鎧木2077~2082のカーブ	緩やかなカーブだが、見通しが悪く、草も道路側に生えているので危ない、通学時間帯は車の往来も多い。	注意喚起の電柱幕設置（市民生活課）	旭市市民生活課	○
旭市立古城小学校	74	59	鎧木199~2103	道路が大きくカーブしていて見通しが悪い。	注意喚起の電柱幕設置（市民生活課）	旭市市民生活課	○
旭市立古城小学校	75	60	鎧木2246-1付近長熊公園前信号から南に通じる道路	長熊公園から南に延びる車道を渡らなくてはならないが、横断歩道がなく危険。	横断歩道の設置の検討（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【検討済・設置不可】
旭市立古城小学校	76	60	鎧木2246-1付近長熊公園前信号から南に通じる道路	長熊公園から南に延びる車道を渡らなくてはならないが、横断歩道がなく危険。	注意喚起の電柱幕設置（市民生活課）	旭市市民生活課	○
旭市立古城小学校	77	61	県道149号八日市場府馬線 高橋板金からあすなろ商事	歩道がなく、さらに草が道の両サイドから生えている。	法面の除草（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立古城小学校	78	62	萬力1003付近 精米所から南に続く用水路脇の歩道	用水路脇の道が崩れて道がなくなっていることがあり、危険。用水路沿いにガードレールが設置されていないところがあり危険である。	用水路の整備に合わせてガードレール等の整備（建設課）	旭市建設課	○

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み (R7.12.11現在)
旭市立古城小学校	79	62	萬力1003付近 精米所から南に続く用水路脇の歩道	用水路脇の道が崩れて道がなくなっていることがあります。危険。 用水路沿いにガードレールが設置されていないところがあり危険である。	注意喚起の指導（当該小学校）	該当小学校	○
旭市立古城小学校	80	63	13番区・14番区の通学路の空き家前	垣根が道路に伸びていて、歩くスペースが狭くなっています。	地権者の確認・伐採依頼（建設課）	旭市建設課	○
旭市立古城小学校	81	64	県道70号の歩道（1番区のファミリーマートからの歩道）	歩道が畠の土で埋まっている。草が伸びています。	歩道内の除草（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立古城小学校	82	65	土子工業から野村商店付近の道	トラックの出入りがある。また脇道から車が出てくることもあります。草が生えていて見通しが悪い。	草刈り等（建設課）	旭市建設課	○
旭市立古城小学校	83	66	学校脇の坂の上	横断歩道がない。	路面表示の検討（建設課）	旭市建設課	R8対応予定
旭市立古城小学校	84	67	鎧木の用水路沿い	用水路沿いのごみステーション付近の道路（西側）が陥没している。	道路の修繕（建設課）	旭市建設課	長期的に対応予定
旭市立古城小学校	85	68	鎧木2246-1付近長熊公園前信号から南に通じる道路	歩道の草が多く生えています。	歩道の整備（建設課）	旭市建設課	○
旭市立中央小学校	86	69	旭市二の2095付近 東総文化会館北交差点付近	信号の近くの民地の木の枝が伸びており児童が車の往来を確認しにくい	地権者の確認・伐採依頼（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立中央小学校	87	70	旭市二577番地2 袋交差点	交通量が多く、児童が横断歩道を渡っていても、横断を待たずに右左折してくる車両がある。	歩行者待機場所の確認・整備（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立琴田小学校	88	71	琴田小南側道路 (プール前)	プール前信号機のない横断歩道、ところどころ穴があり、躊躇そうで危険。ラインも消えかかっている。	道路の修繕（建設課）	旭市建設課	○
旭市立琴田小学校	89	72	旭市江ヶ崎 酒房龍馬前	車の通行量が多く、スピードを出して走っていて危険。	一時停止の再塗装（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立琴田小学校	90	73	旭市江ヶ崎1202 消防倉庫前交差点（第7分団）	車の通行量が多く、スピードを出して走っていて危険。 一時停止のラインも消えかかっている。	一時停止の再塗装（旭警察署）	旭警察署交通課	○ 【補修依頼済】
旭市立矢指学校	91	74	長禪寺交差点付近	変形の交差点で、色々な方向に注意が必要。 車通りが多い。歩道がない。	薄層カラー（レンガ）施工（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立矢指学校	92	75	日の出公園北側	一部歩道がなくなっていて、車道にはみ出さないと歩行できない。 横断歩道がない。土と草が道路に進出している。	歩道内の除草（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み (R7.12.11現在)
旭市立共和小学校	93	76	一本松から宇野澤鉄工所の間の東西の道路（江ヶ崎1703）	道路脇に児童の背丈まで雑草が生い茂る。スピードを出している車が多い。道沿いには歩道があるが、道路を渡らなければならぬ。	歩道の整備（建設課）	旭市建設課	○
旭市立共和小学校	94	77	床屋シャレードの交差点（平山学舎交差点）から学校までの道路 及びその延長のよしのまでの道路	歩道が狭く、交通量が多い。用水路沿いのフェンスが、所々ゆがんでいたり、穴が空いていたり破損している。	関係機関に確認依頼（建設課）	旭市建設課	○
旭市立共和小学校	95	78	介護タクシーみぎわから金満澱粉工場に付近の水門にかけての川沿いの道路	道路川側に草が生い茂っていて、反対側も草木が出っ張っていて、対向車が見えない。	草刈り等の整備（建設課）	旭市建設課	○
旭市立共和小学校	96	79	ローソン旭琴田店から松央ミートまでの区間の道路	用水路の蓋もなく、歩道がないため危険である。	草刈り等の整備（建設課）	旭市建設課	○
旭市立嚙鳴小学校	97	80	後草踏切先のカーブ	住宅地となり車の出入りが多くなり危険。・見通しが悪く、さらにスピードを出している車が多い。	注意喚起の検討（建設課）	旭市建設課	すでに設置されているため検討中
旭市立嚙鳴小学校	98	81	北門の横断歩道	横断歩道および停止線が消えかかっている。東側の一部に樹木の枝が処置していない部分がある。	歩道の整備（建設課）	旭市建設課	○
旭市立嚙鳴小学校	99	82	おうめい保育園から海上幼稚園の前の道	白線が消えかかっている。朝の登校時は、30km規制だがスピードが出ている車がたくさん通り、歩道も狭い。	外側線の再塗装（建設課）	旭市建設課	検討中
旭市立三川小学校	100	83	県道122号線沿い コインランドリーより東へ20メートルほど進んだ先にあるカーブの歩道（左側）数十メートル	左記場所付近の住宅の樹木が、飛び出している。歩道がほとんどない。	地権者の確認・伐採依頼（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立三川小学校	101	84	三川14367付近の交差点3箇所	カーブミラーが劣化しており、また向きが正しくないので、また草が多いため見通しが悪い。	カーブミラーの調整検討（建設課）	旭市建設課	○
旭市立萬歳小学校	102	85	萬歳惣堀番外1	学校前の横断歩道。学校前の横断歩道を渡った側に陥没して（穴があいて）いる箇所がある。	陥没箇所の補修（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立萬歳小学校	103	86	小学校前歩道脇電信柱	電柱幕が汚れて劣化している。	電柱幕の交換（市民生活課）	旭市市民生活課	○
旭市立第一中学校	104	87	本校北門出口付近	路上の「学童注意 速度落せ」が東西に書かれていたが、ほぼ消えかかっている。	道路標示の再塗装（建設課）	旭市建設課	検討中

学校名	対策No	点検箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み (R7.12.11現在)
旭市立第一中学校	105	88	ハの2145-1ユニゾン I付近五叉路	県道側から来る道路の路上の止まれが消えかかっており、ミラーの角度も不適切。遠藤商店側から来る道路の路上の注意が消えかかり、電柱幕が古く見えにくい。	道路標示の再塗装・カーブミラーの調整（建設課）	旭市建設課	カーブミラー対応済 路面標示順次対応予定
旭市立第一中学校	106	88	ハの2145-2ユニゾン I付近五叉路	県道側から来る道路の路上の止まれが消えかかっており、ミラーの角度も不適切。遠藤商店側から来る道路の路上の注意が消えかかり、電柱幕が古く見えにくい。	電柱幕の交換（市民生活課）	旭市市民生活課	○
旭市立第二中学校	107	89	二中南側旭モータースの前	登下校時にスピードを出して通る車が多い。	路面標示施工（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立干潟中学校	108	90	清和乙県道28号 八萬石上	坂の途中にタイヤがはまるくらいの溝ができている。	歩道内の溝の補修（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立干潟中学校	109	91	干潟中正門前～中和小へのショートカット	車が入ってくることがあり、以前に自転車との接触があった。	草刈り等の整備（建設課）	旭市建設課	○
旭市立干潟中学校	110	91	干潟中正門前～中和小へのショートカット	車が入ってくることがあり、以前に自転車との接触があった。	カーブミラーの調整（教育委員会）	教育委員会	○
旭市立干潟中学校	111	92	清和甲水路脇	水路脇の道路が陥没。カラーコーンや土嚢が置いてあるが危険である。	道路の整備（建設課）	旭市建設課	計画的に対応予定
旭市立鶴巻小学校	112	93	旭市見広544付近変形五叉路	カーブミラーが見づらいので、高さや角度を調整してほしい。	カーブミラーの調整（建設課）	旭市建設課	○
旭市立鶴巻小学校	113	94	旭市蛇園3782付近の県道71号線（陸橋前後）	カーブで見通しが悪く、また車もスピードを出しているので、横断歩道を渡る際危険。	路面標示施工（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○
旭市立鶴巻小学校	114	95	県道71号線、見広坂の北斜面	歩道上方に笹が張り出していて、落ちてくる危険がある。	地権者の確認・伐採依頼中支障個所の伐採済み（海匝土木事務所）	海匝土木事務所	○

R5 対策済み割合	85.1%	対策済み
旭警察署交通課	13	13
海匝土木事務所	26	26
旭市建設課	47	30
旭市市民生活課	9	9
該当小学校	17	17
教育委員会	2	2
合計	114	97