

施設番号	1300	施設名称	旭市消防本部・旭市消防署	所在地	旭市イの2953-1
------	------	------	--------------	-----	------------

■施設概要

所管部門	課名	消防本部			
用途分類	大分類	消防・防災関連施設	中分類	消防本部・消防署	
設置根拠	条例等	消防組織法、旭市消防本部及び消防署設置条例			
	設置目的	市の消防事務を処理するため			
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-	
	管理形態	直営	指定管理者名	-	
	駐車可能台数	10台			
土地	敷地面積(m ²)	4,564.20	所有形態	市有地	
	都市計画規制等	旭都市計画区域用途指定無		避難場所指定 -	
建物	棟数	7棟	全建物再取得推計額	654,094,440円	
	総延床面積(m ²)	1,929.59	所有形態	市所有	



棟別詳細




棟名	延床面積(m ²)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1 消防本部・消防署庁舎	1,235.70	1985(S60)年12月	RC造	2	■	2035	○:新耐震
2 車庫(北側)	387.91	1985(S60)年12月	S造	1	■	2016	○:新耐震
3 車庫(南側)	138.08	1985(S60)年12月	S造	1	■	2016	○:新耐震
4 救急消毒室	39.74	1996(H8)年2月	W造	1	■	2010	○:新耐震
5 消防訓練塔	90.00	1997(H9)年2月	S造	6	■	2027	○:新耐震
6 発電機・受電設備収納庫	29.11	2001(H13)年12月	CB造	1	■	2035	○:新耐震
7 浄化槽機械室	9.05	1985(S60)年12月	RC造	1	■	2023	○:新耐震
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
環境安全性*	アスベスト対応	○	PCB対応状況	○			
バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	×	車椅子トイレ・オストマイド	×	AED ○
省エネ対応	LED照明	×	太陽光発電	×			

防災関連事項

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
 * 構造耐震指標Is値の補足: Is ≥ 0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3 ≤ Is < 0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is < 0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外・未対応)・「○」(耐震性あり)
 * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)

■コスト関連情報

		(単位:千円)			
		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	0
	その他	4,071	3,457	1,326	265
	合計	4,071	3,457	1,326	265
運営支出	維持管理経費	79,081	54,790	44,978	10,055
	施設管理人員費	66	66	67	53
	需用費(光熱水費等)	15,813	13,826	12,641	3,380
	委託料	2,419	3,670	2,963	593
	使用料・賃借料	3,393	3,838	4,364	877
	その他経費等	57,391	33,389	24,943	5,152
	事業運営費	512,903	500,760	494,007	170,786
事業運営人員費	505,888	488,764	483,012	168,587	
その他事業費等	7,016	11,995	10,995	2,199	
合計	金額	591,984	555,549	538,985	180,842
収支	金額	-587,912	-552,092	-537,659	-180,577
	単位あたり(円/㎡)	-304,682	-286,119	-278,639	-501,464



■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0
	年間利用件数	1,651	1,635	1,733	568
	稼働率	-	-	-	-
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	その他	使用料減免基準
	利用者制限	対象制限なし			
	主な使用料金額	手数料(救急傷病者搬送証明・危険物施設等許可申請)			

施設維持管理費に占める施設使用料収入の割合 **0.0%**

施設番号	1310	施設名称	旭市消防署海上分署	所在地	旭市高生1(平23年6月から海上支所内)
------	------	------	-----------	-----	----------------------

■施設概要

所管部門	課名	消防本部			
用途分類	大分類	消防・防災関連施設	中分類	消防本部・消防署	
設置根拠	条例等	消防組織法、旭市消防本部及び消防署設置条例			
	設置目的	管轄区域内の火災の予防、鎮圧、救急、災害の防除等消防防災活動のため			
施設配置状況	設置形態	複合	複合施設名	旭市海上支所	
	管理形態	直営	指定管理者名	-	
	駐車可能台数	0台			
土地	敷地面積(m ²)	9,467.39	所有形態	市有地	
	都市計画規制等	-	避難場所指定	-	
建物	棟数	1棟	全建物再取得推計額	1,455,153,200円(海上支所)	
	総延床面積(m ²)	113.9m ² (機能分)	所有形態	市所有	



棟別詳細

棟名	延床面積(m ²)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1 旭市海上支所	2,951.27	1984(S59)年4月	RC造	3		2034	○:新耐震
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
環境安全性*	アスベスト対応	-	PCB対応状況	-			
バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストマイド	-	AED
省エネ対応	LED照明	-	太陽光発電	-			

防災関連事項

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
 * 構造耐震指標Is値の補足: Is ≥ 0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3 ≤ Is < 0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is < 0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり)
 * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)


■コスト関連情報

		(単位:千円)			
		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	265
	合計	0	0	0	265
運営支出	維持管理経費	44,447	1,252	1,270	10,055
	施設管理人員費	66	66	67	53
	需用費(光熱水費等)	903	1,005	857	3,380
	委託料	218	0	0	593
	使用料・賃借料	42	7	7	877
	その他経費等	43,217	174	339	5,152
	事業運営費	120,439	119,440	119,975	170,786
事業運営人員費	118,685	119,440	119,975	168,587	
その他事業費等	1,754	0	0	2,199	
合計	金額	164,886	120,692	121,245	180,842
収支	金額	-164,886	-120,692	-121,245	-180,577
	単位あたり(円/㎡)	-	-	-	-501,464


運営収入(円)



運営支出(円)



年間利用人数(人)



■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	
	年間利用件数	362	396	407	568	
	稼働率	-	-	-	-	
	稼働率の定義	-				
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-
	利用者制限	対象制限なし				
	主な使用料金額	-				

施設維持管理費に占める施設使用料収入の割合	0.0%
-----------------------	------

施設番号	1320	施設名称	旭市消防署飯岡分署	所在地	旭市萩園1800(平24年4月から飯岡支所内)
------	------	------	-----------	-----	-------------------------

■施設概要

所管部門	課名	消防本部						
用途分類	大分類	消防・防災関連施設	中分類	消防本部・消防署				
設置根拠	条例等	消防組織法、旭市消防本部及び消防署設置条例						
	設置目的	管轄区域内の火災の予防、鎮圧、救急、災害の防除等消防防災活動のため						
施設配置状況	設置形態	複合	複合施設名	旭市飯岡支所				
	管理形態	直営	指定管理者名	-				
	駐車可能台数	0台						
土地	敷地面積(m ²)	10,576.42	所有形態	市有地				
	都市計画規制等	-	避難場所指定	-				
建物	棟数	1棟	全建物再取得推計額	1,186,410,800円(飯岡支所)				
	総延床面積(m ²)	148.66m ² (機能分)	所有形態	市所有				
棟別詳細								
	棟名	延床面積(m ²)	築年月	主構造*	階数	老朽度(破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1	飯岡支所	2,492.22	1974(S49)年1月	RC造	2		2023	×:未診断
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	環境安全性*	アスベスト対応	-	PCB対応状況	-			
	バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストマイド	-	AED
	省エネ対応	LED照明	-	太陽光発電	-			





防災関連事項 津波浸水予想区域内

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
 * 構造耐震指標Is値の補足: Is ≥ 0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3 ≤ Is < 0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is < 0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「O」(耐震性あり)
 * 環境安全性等の表記の補足: O(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)

■コスト関連情報

		(単位: 千円)			
運営収入	利用料	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
	その他	0	0	0	265
	合計	0	0	0	265
運営支出	維持管理経費	10,636	1,151	1,940	10,055
	施設管理人員費	66	66	67	53
	需用費(光熱水費等)	1,541	887	1,496	3,380
	委託料	218	0	0	593
	使用料・賃借料	42	27	7	877
	その他経費等	8,769	170	370	5,152
	事業運営費	120,439	119,440	119,975	170,786
事業運営人員費	118,685	119,440	119,975	168,587	
その他事業費等	1,754	0	0	2,199	
合計	金額	131,075	120,591	121,915	180,842
収支	金額	-131,075	-120,591	-121,915	-180,577
	単位あたり(円/㎡)	-	-	-	-501,464



■利用関連情報

利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	
	年間利用件数	412	453	408	568	
	稼働率	-	-	-	-	
	稼働率の定義					
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-
	利用者制限	対象制限なし				
	主な使用料金額	-				

施設維持管理費に占める施設使用料収入の割合 **0.0%**

施設番号	1321	施設名称	消防庫(飯岡支所内)	所在地	旭市萩園1800
------	------	------	------------	-----	----------

■施設概要

所管部門	課名	消防本部			
用途分類	大分類	消防・防災関連施設	中分類	消防本部・消防署	
設置根拠	条例等	消防組織法、旭市消防本部及び消防署設置条例			
	設置目的	管轄区域内の火災の予防、鎮圧、救急、災害の防除等消防防災活動のため			
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-	
	管理形態	直営	指定管理者名	-	
	駐車可能台数	0台			
土地	敷地面積(㎡)	5,072.00	所有形態	市有地	
	都市計画規制等	-	避難場所指定	-	
建物	棟数	1棟	全建物再取得推計額	22,032,000円	
	総延床面積(㎡)	72.00	所有形態	市所有	



棟別詳細

棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度(破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*
1 消防庫(飯岡支所内)	72.00	1974(S49)年1月	S造	1		2004	-
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
環境安全性*	アスベスト対応	-	PCB対応状況	-			
バリアフリー対応	スロープ・点字ブロック	-	エレベーター	-	車椅子トイレ・オストメイト	-	AED
省エネ対応	LED照明	-	太陽光発電	-			

防災関連事項

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
 * 構造耐震指標Is値の補足: Is ≥ 0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3 ≤ Is < 0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is < 0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「O」(耐震性あり)
 * 環境安全性等の表記の補足: O(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)


■コスト関連情報

		(単位:千円)			
		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	265
	合計	0	0	0	265
運営支出	維持管理経費	66	0	0	10,055
	施設管理人工件費	66	0	0	53
	需用費(光熱水費等)	0	0	0	3,380
	委託料	0	0	0	593
	使用料・賃借料	0	0	0	877
	その他経費等	0	0	0	5,152
	事業運営費	0	0	0	170,786
事業運営人工件費	0	0	0	168,587	
その他事業費等	0	0	0	2,199	
合計	金額	66	0	0	180,842
収支	金額	-66	0	0	-180,577
	単位あたり(円/㎡)	-916	0	0	-501,464


運営収入(円)



運営支出(円)



年間利用人数(人)



■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	
	年間利用件数	0	0	0	568	
	稼働率	-	-	-	-	
稼働率の定義	-					
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-
	利用者制限	その他				
	主な使用料金額	-				
					施設維持管理費に占める施設使用料収入の割合	-

施設番号	1330	施設名称	旭市消防署干潟分署	所在地	旭市南堀之内17
------	------	------	-----------	-----	----------

■施設概要

所管部門	課名	消防本部			
用途分類	大分類	消防・防災関連施設	中分類	消防本部・消防署	
設置根拠	条例等	消防組織法、旭市消防本部及び消防署設置条例			
	設置目的	管轄区域内の火災の予防、鎮圧、救急、災害の防除等消防防災活動のため			
施設配置状況	設置形態	単独	複合施設名	-	
	管理形態	直営	指定管理者名	-	
	駐車可能台数	1台			
土地	敷地面積(㎡)	1,010.20	所有形態	市有地	
	都市計画規制等	-	避難場所指定	-	
建物	棟数	1棟	全建物再取得推計額	127,702,800円	
	総延床面積(㎡)	354.73	所有形態	市所有	



棟別詳細

	棟名	延床面積(㎡)	築年月	主構造*	階数	老朽度 (破線6割)	耐用年度	Is値・耐震*	
1	干潟分署	354.73	1971(S46)年8月	RC造	2		2021	○:Is0.7※	
2								※耐震改修済み	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
環境安全性*		アスベスト対応	○	PCB対応状況	×				
バリアフリー対応		スロープ・点字ブロック	×	エレベーター	×	車椅子トイレ・オストマイ	×	AED	○
省エネ対応		LED照明	△:対応中	太陽光発電	×				


防災関連事項

* 構造表記の補足: RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・LGS造(軽量鉄骨造)・CB造(コンクリートブロック造)・W造(木造)
 * 構造耐震指標Is値の補足: Is ≥ 0.6(倒壊・崩壊の危険性低い)・0.3 ≤ Is < 0.6(倒壊・崩壊の危険性あり)・Is < 0.3(倒壊・崩壊の危険性高い)・「-」(判定対象外≒未対応)・「○」(耐震性あり)
 * 環境安全性等の表記の補足: ○(対応済み・問題なし)・△(一部対応済み・一部問題あり)・×(未対応・問題あり)


■コスト関連情報

		(単位:千円)			
		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	0
	その他	0	0	0	265
	合計	0	0	0	265
運営支出	維持管理経費	11,666	3,129	2,089	10,055
	施設管理人員費	66	66	67	53
	需用費(光熱水費等)	2,718	2,487	1,906	3,380
	委託料	242	0	0	593
	使用料・賃借料	42	7	7	877
	その他経費等	8,598	568	110	5,152
	事業運営費	120,439	119,440	119,975	170,786
事業運営人員費	118,685	119,440	119,975	168,587	
その他事業費等	1,754	0	0	2,199	
合計	金額	132,105	122,569	122,064	180,842
収支	金額	-132,105	-122,569	-122,064	-180,577
	単位あたり(円/㎡)	-372,410	-345,528	-344,104	-501,464

運営収入(円)



運営支出(円)



年間利用人数(人)



■利用関連情報

		H26年度	H27年度	H28年度	中分類平均	
利用状況	年間利用人数(児童数等)(人)	0	0	0	0	
	うち減免利用者数(人)	0	0	0	0	
	年間利用件数	255	274	293	568	
	稼働率	-	-	-	-	
稼働率の定義						
利用条件	年間開館日数	-	使用料徴収有無	なし	使用料減免基準	-
	利用者制限	対象制限なし				
	主な使用料金額	無				

施設維持管理費に占める
施設使用料収入の割合

0.0%

