






図-10 地質調査位置(案) (足川浜)



※本資料は、個人情報が含まれており、委員会限定の取扱いとさせていただきます。

図-11 地質調査位置(案) (椎名内-1)



※本資料は、個人情報が含まれており、委員会限定の取扱いとさせていただきます。

図-12 地質調査位置(案) (椎名内-2)




図-13 地質調査位置(案) (三川-1)

- 凡例
- 建物被害
被害区分
- 全壊
 - 大規模半壊
 - 半壊
 - 一部損壊
- ボーリング地点
調査深度
- 10m以下
 - 10m～20m
 - 20m～30m
 - 30m～50m
 - 50m以上
- ボーリング_千葉県地質環境インフォメーションバンク
- ボーリング_市提供データ
- 地質断面線
- 砂鉄鉱区
-
- SWS(一般部 Br 位置確認用)
- SWS(詳細部 Br 位置確認用)
- SWS(家屋被害有、砂鉄鉱区)
- SWS(家屋被害有、非砂鉄鉱区)
- SWS(家屋被害無、砂鉄鉱区)
-
- ボーリング一般部
- ボーリング詳細部



※本資料は、個人情報が含まれており、委員会限定の取扱いとさせていただきます。

図-14 地質調査位置(案) (三川-2)




図-15 地質調査位置(案) (海上-2)







図-16 地質調査位置(案) (干潟)






想定地質断面図(東西00)




想定地質断面図(東西01)


地 層 凡 例		
完 新 統	As1	砂質土層 (砂丘性)
	As2	砂質土層 (砂堤性、第Ⅲ砂堤列)
	As3	砂質土層 (砂堤性、第Ⅱ砂堤列)
	As4	砂質土層 (砂堤性、第Ⅰ砂堤列)
	t1	崖錐等
	Ap	有機質土質 (潟湖堆積物)
	Ac1	粘性土質
更 新 統	As5	砂質土層 (砂堤性、第Ⅰ砂堤列生成以前)
	Dc1	粘性土質
	Dc2	粘性土質 (固結度高)
	Ds1	砂質土層
	Ds2	砂質土層




想定地質断面図(東西02)




想定地質断面図(東西04)



想定地質断面図(東西03)




想定地質断面図(東西07)




想定地質断面図(東西08)

地層凡例


完 新 統	As1	砂質土層 (砂丘性)
	As2	砂質土層 (砂堤性、第Ⅲ砂堤列)
	As3	砂質土層 (砂堤性、第Ⅱ砂堤列)
	As4	砂質土層 (砂堤性、第Ⅰ砂堤列)
	t1	崖錐等
	Ap	有機質土質 (潟湖堆積物)
更 新 統	Ac1	粘性土質
	As5	砂質土層 (砂堤性、第Ⅰ砂堤列生成以前)
	Dc1	粘性土質
	Dc2	粘性土質 (固結度高)
	Ds1	砂質土層
	Ds2	砂質土層




想定地質断面図(南北01)




想定地質断面図(南北02)




想定地質断面図(南北03)



想定地質断面図(南北04)



想定地質断面図(南北05)



想定地質断面図(南北06)