旭市中央部 （R5通学路点検　要対策箇所）※電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成



旭市南部 （R5通学路点検　要対策箇所）※電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成



旭市南東部 （R5通学路点検　要対策箇所）※電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成



旭市東部 （R5通学路点検　要対策箇所）※電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成



旭市北部 （R5通学路点検 要対策箇所）※電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成



86（小学校前歩道脇電信柱）電柱幕が汚れて劣化している。（萬歳小）

電柱幕の交換（市民生活課） 済

85（学校前の横断歩道）学校前の横断歩道を渡った側に陥没して(穴があいて)いる箇所がある。（萬歳小）

陥没個所の補修（海匝土木事務所） 済

90（清和乙県道28号八萬石上）坂の途中にタイヤがはまるくらいの溝ができている。（干潟中）

歩道内の溝の補修（海匝土木事務所） 済

92（清和甲水路脇）水路脇の道路が陥没。カラーコーンや土嚢が置いてあるが危険である。

道路の整備（建設課）

91（干潟中正門前～中和小へのショートカット）車が入ってくることがあり、以前に自転車との接触があった。

草刈り等の整備（建設課） 済

カーブミラーの調整（教育委員会） 済

：要対策箇所