

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【富浦小学校】					
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道飯岡片貝線	旭市中谷里3383番地1付近	・見通しが悪い上に、朝の交通時間帯は通行量が多い。	・地域の安全協会が対応。 ・児童に気を付けるように指導。	富浦小
②	市道A-4149号線外	旭市中谷里3366付近交差点	・朝の交通時間帯は通行量が多く、信号を待つ場所が狭い。	・電柱幕を設置。 ・大利根用水管理事業所へ石碑について、地区から確認を依頼。	旭市 富浦小
③	市道1-007号線外	旭市神宮寺8393番地1付近交差点	・朝の交通時間帯は通行量が多く、信号無視する車がいる。	・横断歩道塗り直しの補修依頼済み。	旭警察署
④	県道飯岡片貝線	旭市神宮寺7590番地3手前三叉路	・朝の交通時間帯は通行量が多い。 ・草丈が高くなる時期があり歩行者からも車からも視界が悪い。	・適宜除草を実施。	海匠土木事務所
⑤	県道飯岡片貝線 市道1-055号線	旭市神宮寺2893番地付近五差路交差点	・朝の交通時間帯は通行量が多く、信号無視も散見される。	・近くのブロック塀の高さが下げられないか、地区から確認を依頼。	富浦小
⑥	県道飯岡片貝線	旭市神宮寺6014番地付近から足川4773番地付近まで	・朝の交通時間帯は通行量が多く、スピードを出す車が多い。 ・草丈が高くなる時期があり、歩行者が通りづらいうえ視界が悪い。	・自転車通行可の標識の設置を本部規制課と協議中。 ・草刈りや土砂の除去を定期的実施。 ・学校ボランティアが除草作業を実施した際、防護ネットの貸出しや刈草の処分を行った。	旭警察署 海匠土木事務所
⑦	市道1-007号線外	旭市仁玉2096番地付近交差点	・スピードを出している車が多く、今年車の横転事故があった。 ・信号がないため、子ども達が渡るタイミングが掴みにくい。	・電柱幕を設置。	旭市
⑧	市道2-083号線外	旭市仁玉1967番地付近交差点	・狭い道路ではあるが、朝の交通時間帯は通行量が比較的多い。 ・南へ向かう道路脇の側溝のフタが破損している場所がある。	・樹木の土地所有者に伐採の依頼。 ・区画線工事の実施。 ・道路反射鏡について、全4ヶ所のうち3ヶ所設置。残り1箇所については、地権者と交渉し承諾済。来年度設置予定。 ・電柱幕を設置。	旭市 旭市
⑨	市道A-4136号線外	旭市中谷里1783番地から中谷里8314番地まで	・狭い道路で歩道がなく、白線も土かぶり等で見えにくくなっている。 ・草丈が高くなっているところがある。	・堆積土を撤去。	旭市
⑩	市道1-008号線外	旭市神宮寺130番地付近交差点	・朝・夕の交通量が多く、スピードを出している車が多い。	・交差点付近の草刈りを実施。	旭市
⑪	市道A-4190号線外	旭市神宮寺2352番地付近	・雨後の水量が多く低学年の児童が近づくと危険である。	・水路管理者である大利根土地改良区に防護柵の設置を依頼。 ・大利根用水管理事務所へ地区から確認を依頼。	旭市 富浦小
⑫	主要地方道飯岡一宮線	旭市中谷里8094番地付近から神宮寺3852番地付近まで	・交通量の割に道幅が狭く、歩道がないうえ、草等が生えているので危険である。	・『歩行者注意』及び『減速ドット』の路面標示を設置。 ・地区でも草刈りを区長へ依頼。	海匠土木事務所 富浦小
⑬	市道A-4135号線外	旭市仁玉1863番地1付近	・南へ向かう道路脇の側溝のフタがない場所がある。	・今回、蓋の設置は見送り。	旭市

【対策検討メンバー】 富浦小学校、PTA、区長、旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市学校教育課

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【矢指小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道飯岡片貝線	旭市椎名内1591番地から野中1143番地付近まで	・歩道もなくカーブで車が見えない。歩道が狭く、途中から切れてしまっている。	・適宜除草等を実施。 ・歩道整備工事の事業化を再検討する。一時的な代替案として、来年度歩道未整備箇所にグリーンベルトの設置予定。 ・JA交差点周辺(3ヶ所)に電柱幕設置。	海匠土木事務所 旭市
②	主要地方道飯岡一宮線	旭市椎名内2807番地付近交差点	・スピードを落とさない車が多く、信号無視の車も多い。	・スピードを減速する表示を本部規制課と協議中。 ・来年度、横断歩道手前に車止めポールを設置予定。 ・交差点周辺(3ヶ所)に電柱幕を設置。	旭警察署 海匠土木事務所 旭市
③	主要地方道飯岡一宮線	旭市椎名内2807番地付近から東足洗2778番地81付近まで	・交通量が多く、歩道まで草が生えているため車道を歩かなければならない。 ・道路の南側の歩道が狭い上、排水溝のふたが古く、小さい子供の足がすっぽり入ってしまう。	・スピードを減速する表示を本部規制課と協議中。 ・適宜除草等を実施。 ・排水溝の穴を塞ぐ対応を適宜実施。 ・延長が長いため、優先度の高い箇所から順次グリーンベルトの設置予定。	旭警察署 海匠土木事務所
④	主要地方道飯岡一宮線	旭市椎名内2807番地付近から足川3965番地付近交差点まで	・交通量が多く、車が児童のすれすれを通る。カーブも多い。	・トラックの通行制限が可能か交通量等調査を実施予定。 ・現地確認で、路肩幅が狭く設置困難であると判断。ポール の設置は見送り。	旭警察署 海匠土木事務所
⑤	市道2-077号線外	旭市足川89番地付近から野中4414番地付近まで	・用水路付近に草が生い茂り、見通しが悪い。	・草刈を実施。	旭市
⑥	市道1-065号線外	旭市椎名内2087番地付近十字路及び西足洗3569番地付近十字路	・車の通行量が多く、児童が渡るために待っていても停まらない。 ・津波避難道路が完成すると、さらにスピードを出した車の往来が心配される。	・横断歩道の設置を検討中。 ・『速度落せ』の路面標示を設置。 ・要望2ヶ所のうち、1ヶ所については関係機関と協議済。	旭警察署 海匠土木事務所 旭市
⑦	市道2-080号線外	旭市椎名内1211番地から椎名内930番地付近まで	・道路が曲がりくねっていて、見通しが悪く危険である。	・区画線工事を実施。 ・児童への注意喚起。	旭市 矢指小

【対策検討メンバー】 矢指小学校、PTA、区長、旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市学校教育課

【嚶鳴小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道1-037号線	旭市後草1646番地4付近変形十字路	・学童の迎えの車や南側から来る車が学校から飛び出してくることが多い。	・警察本部規制課と旭市建設課とで協議中。 ・見守りを駐在所に依頼。	旭警察署
②	市道1-037号線	旭市高生3606番地1付近十字路	・停止線と止まれの文字が消えている。	・停止線と止まれの文字の引き直しを依頼。 ・区画線工事を実施。	旭警察署 旭市
③	市道1-037号線	旭市高生3606番地1付近から後草2081番地3付近まで	・路側帯表示が消えている。	・区画線工事を実施。	旭市
④	市道1-037号線	旭市後草1018番地付近	・朝は車の通りが激しい。 ・南側方向への道路の路側帯の白線が消えている。 ・西側から向かうと、北側からの車が見えにくい。 ・東方向に向かう道は、途中から細くなっていて危険。	・所有者へ草の剪定を依頼。 ・区画線工事を実施。 ・電柱幕を設置。	旭市 旭市
⑤	市道U-4102号線	旭市後草1629番地付近	・側溝のふたがなく、路側帯の幅が狭い。 ・子どもたちが白線の真上を歩く状況で、車と接触しそうになる。	・側溝蓋を設置。	旭市
⑥	市道1-035号線	旭市琴田2602番地4付近	・停止線と横断歩道、「止まれ」の文字が消えかかっている。 ・横断する児童のために停車している車を追い越していく車もある。	・停止線と止まれの文字の引き直しを依頼。 ・電柱幕を設置。	旭警察署 旭市
⑦	市道2-021号線	旭市後草1723番地3付近	・停止線と止まれの文字が消えかかっている。(北側と南側道路の2か所)	・停止線と止まれの文字の引き直しを依頼。 ・所有者へ木の剪定を依頼。 ・電柱幕を設置。	旭警察署 旭市 旭市
⑧	市道U-4102号線	旭市後草1723番地3付近から後草1547番地付近まで	・雨が降ると、道の半分くらいまで水がたまってしまう。	・区画線工事を検討中。	旭市
⑨	市道1-058号線	旭市琴田2695番地18付近	・中央病院へつながる新しい道路工事のため重機が出入りしてい	・工事開始の際は、受注者へ注意をするよう指導する。	旭市
⑩	市道1-037号線	旭市後草727番地付近	・畑を囲むように鉄条網が張られている。	・土地所有者が、鉄条網から別のものに変更して下さった。	旭市 嚶鳴小
⑪	市道2-021号線	旭市後草1547番地付近T字路	・カーブミラーが樹木で見えにくくなっている。	・現地確認で、見通しが取れていたのに依頼通知は見送り。 ・電柱幕を西向きを修正。	旭市 旭市
⑫	市道U-4130号線	旭市後草433番地付近	・コンクリートなどがたくさん置いてある。	・土地所有者が、資材置き場にロープを設置して下さった。 ・児童へ土地に入らないよう注意喚起。	旭市 嚶鳴小
⑬	市道2-020号線	旭市後草907番地3付近	・線路に沿った道路の「止まれ」の停止線が消えている。	・停止線と止まれの文字の引き直しを依頼。	旭警察署
⑭	市道2-021号線	旭市後草1545番地付近	・通学路の路側帯表示が消えている。	・区画線工事を検討中。	旭市

【対策検討メンバー】 嚶鳴小学校、PTA、旭警察署、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市学校教育課

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【三川小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道1-048線	旭市三川4815番地1付近の十字路	・見通しが悪く、スピードを出す車がいる。 ・横断歩道が消えている。	・徐行の注意喚起をする表示の設置を警察本部規制課と協議中。 ・横断歩道の補修を依頼。 ・草刈りを実施。 ・横断の旗等を設置。	旭警察署 旭市 旭市 三川小
②	県道飯岡片貝線	旭市三川3598番地付近の十字路	・見通しが悪く、スピードを出す車がいる。 ・白線が薄い。	・徐行の注意喚起をする表示の設置を警察本部規制課と協議中。 ・路側帯白線の引き直しを実施。 ・カーブミラーの鏡面を交換を検討。 ・ガードレールの補修を検討。 ・所有者に植え込みの剪定を依頼。 ・道路南側電柱幕交換。	旭警察署 海匠土木事務所 旭市 旭市
③	県道飯岡片貝線	旭市三川3598番地付近から三川3603番地3まで	・交通量が多いが、ガードレールがなく白線のみで歩道が狭い。 ・私有地の植木等がでてきている。	・延長が長いため、優先度の高い箇所から順次グリーンベルトを設置予定。 ・草木の伐採を土地所有者に依頼。	海匠土木事務所
④	市道 I -1105号線	旭市三川3636番地付近から三川4589番地2付近まで	・田植え時期に水量が増すが、ガードレールなく危険。	・防護柵の改修を検討。	旭市
⑤	市道 I -1073号線	旭市三川1044番地付近	・登下校時、犬が数匹放し飼いになっている。	・児童への注意喚起。	三川小
⑥	県道飯岡片貝線	旭市三川1360番地付近十字路	・横断歩道の場所が緩いカーブになっており、歩行者からも運転者からもお互いが確認しづらい。	・警察の巡回を駐在所等に依頼。	旭警察署
⑦	市道 I -1107号線	旭市三川3896番地付近	・ゴミをあさって持ち帰っている人がいる。	・警察の巡回を駐在所等に依頼。	旭警察署
⑧	県道飯岡片貝線	旭市三川1360番地付近から三川7081番地1付近まで	・道路の両側から枝が張り出していて、枯れ葉等が落ちていて歩けない。	・適宜枝払い草刈りを実施。 ・来年度『通学路』の路面標示を設置予定。 ・地区の方から土地の所有者に枝払いの許可を依頼。	海匠土木事務所 三川小
⑨	県道飯岡停車場線	旭市三川7081番地1付近から三川3889番地付近まで	・道路の南側端を歩いていると車と接触しそうになる。	・適宜除草等を実施。	海匠土木事務所
⑩	市道 I -1127号	旭市三川4367番地付近から三川6182番地付近まで	・ハウス通りは人が少なく民家もないので物騒である。	・スクールガードリーダーが巡回を実施。	旭市
⑪	市道1-048線	旭市三川4367番地付近十字路	・十字路の見通しが悪いのに交通量が多く、角の草が生い茂り物騒である。	・交差点付近にある崩れそうな土留の改善依頼を、土地所有者へ通知文送付。	旭市
⑫	市道1-048線	旭市三川4813番地付近から三川4362番地付近まで	・草が道路に出てきていて、歩道が狭くなっている。	・破損した側溝蓋を交換。	旭市
⑬	国道126号線	旭市三川2670番地付近から三川421番地付近まで	・ガードレールのない箇所、歩道が狭くなっている箇所がある。	・除草委託で対応。	海匠土木事務所
⑭	県道飯岡片貝線	旭市三川3618番地3付近T字路	・T字路の細い道から勢いよく車が出てくる。	・児童への注意喚起。	三川小
⑮	県道飯岡片貝線	旭市三川3820番地1付近	・垣根や塀が無く、古いトタンがそのまま放置されている。	・地区の方から土地の所有者に依頼。	三川小

【対策検討メンバー】 三川小学校、PTA、区長、旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市学校教育課

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【萬歳小学校】					
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道H-3057号線	旭市萬歳591番地付近から萬歳391番地付近まで	・道が狭いため車両とのすれ違いの際、危険である。 ・スピードを出す車両が多い。	・萬歳駐在所見回りを依頼。 ・側溝改修を実施。 ・農業用水側は通行せず、反対側を通行する。	旭警察署 旭市 萬歳小
②	市道2-042線	旭市萬歳523番地付近十字路	・カーブミラーが設置されているが、見えにくい。	・土地所有者に、樹木の伐採を依頼。	旭市
③	主要地方道多古笹本線	旭市萬歳28番地1付近	・横断歩道はあるが薄くなったり切れたりしている。 ・道路が低く水が溜まり、跳ねた水が児童にかかる。 ・歩行者に対して停止しない車両が多い。	・横断歩道の塗りなおしを依頼。 ・道路の舗装修繕を実施。 ・道路北側及び南側に電柱幕を設置。	旭警察署 海匠土木事務所 旭市
④	主要地方道多古笹本線	旭市萬歳1840番地付近から萬歳1586番地付近T字路まで	・車道と歩道を分けるサイドラインが消えている。 ・道路幅が狭く大型車同士がすれ違う際、歩道ぎりぎりを通行して	・サイドラインの塗りなおし等、舗装修繕を実施。	海匠土木事務所
⑤	県道旭笹川線	旭市萬歳1958番地2付近十字路	・S字カーブがあり見通しが悪いが、道路を横断する人が多く、歩行者の安全確保をする必要がある。	・交通量等調査を実施予定。 ・路面標示の設置を検討したが、当該箇所に減速マークが設置されているため、設置困難であると判断。また、警戒標識についても設置場所が確保できないため、設置困難であ	旭警察署 海匠土木事務所
⑥	主要地方道多古笹本線	旭市萬歳1586番地付近T字路	・歩車分離信号になったことで、各方向の青表示の時間が短く、通行できる車両が少ない。信号待ちをする児童の待機場所が危険で	・交通量調査を実施予定。 ・ラバーポール2本を設置。	旭警察署 海匠土木事務所
⑦	主要地方道多古笹本線	旭市萬歳惣堀番外1番地付近T字路	・道幅が狭く、車両がすれ違う際は歩行者ぎりぎりを通行している。 ・三叉路を迂回する車両が多いため、危険が増大している。	・迂回路を検討中。 ・萬歳駐在所見回りを依頼。	旭警察署
⑧	主要地方道多古笹本線	旭市萬歳1586番地付近T字路	・道路が低く水が溜まり、跳ねた水が児童にかかる。 ・歩行者に対して停止しない車両が多い。	・舗装修繕を実施。 ・側溝の蓋の隙間を改善。	海匠土木事務所
⑨	市道H-3065号線外	旭市萬歳1860番地3付近から入野529番地3付近まで	・用水路にフェンスを設置して入れないようにするか、蓋をして転落防止に対する措置をする必要がある。	・区画線工事を実施。	旭市
【対策検討メンバー】 萬歳小学校、PTA、旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市学校教育課					