

R6 旭市 通学路合同点検における要対策箇所一覧(R6.11.30現在)

学校名	対策 No.	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6.11.30現在)
旭市立中央 小学校	1	1	旭市ハの64番地 中央小北側一方通行道路	道路が狭い上、交通量が多く、児童 の歩行、横断が危険である。	・白線(二重線)の引き直し ・支柱ポールを設置の検討	旭市建設課	○
旭市立中央 小学校	2	2	旭市ハの51番地16付近 杉山米店前交差点	朝、夕方非常に交通量が多く、見通 しが悪い。	・ガードレールの工夫、歩 行者待機場所の確保	旭市建設課	○
旭市立中央 小学校	3	3	旭市ハの84番地7	空き家になっていて、車道や歩行ス ペースに樹木が伸びてきていて危 険。	・樹木の伐採依頼	旭市建設課	○ 空き家のため都 市課から空き家 管理通知
旭市立中央 小学校	4	3	旭市ハの84番地7	空き家になっていて、車道や歩行ス ペースに樹木が伸びてきていて危 険。	・注意喚起の電柱幕設置の 検討	旭市市民生活課	○
旭市立中央 小学校	5	4	旭市ハの839番地11付近 の側溝	道沿いの側溝に柵などが無く落ちた ら危険。 落ちない用に柵などを設けてほし い。	・注意喚起のポールの設置 の検討	旭市建設課	
旭市立中央 小学校	6	5	旭市ハの110-26付近 旭農業高校グラウンド南側 変形交差点	車から子供達が来るのが見えにく い。	・白線の引き直し	旭市建設課	
旭市立中央 小学校	7	6	旭市西足洗3042番地付近 旭農業高等学校から中央 病院南側の道	道がせまい。 道路が狭く、車の往来が激しく危 険。	・歩道の整備	旭市建設課	【歩道設置の 拡張工事計画 実施中】
旭市立中央 小学校	8	7	旭市口の496番地3付近交 差点 坂本家政専門学校付近	見通しが悪く、児童の歩行が危険。	・横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○ 【依頼済み】
旭市立中央 小学校	9	8	旭市口の441番地 おざわ歯科医院付近県道	歩道が狭い。 側溝から水があふれていることが多 く歩道が水浸しになっている。	・側溝のつまりの解消の検 討	旭市建設課	雨天状況確認中・ 対策検討中

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6.11.30現在)
旭市立中央 小学校	10	9	旭市口の658番地付近 旭駅南側商工会議所までの 市道	子どもたちの使用頻度が高いのに、 横断歩道のラインがかなり薄くなって 見づらい。横断歩道やダイヤモンドマ ークが薄くなっている。特に雨の日の 朝、横断歩道で止まらない車が多い。	・横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○ 【依頼済み】
旭市立中央 小学校	11	10	旭市口の399番地 旭駅入口交差点	登下校時の交通量が多いため児童の 通行が危険である。横断歩道や道路 標示が見えなくなっているため、車 の運転手から見えにくくなっている。	・支柱ポールの設置	海匠土木事務所	R7.3月完了予 定
旭市立中央 小学校	12	11	旭市口の781番地付近旭 眼科前県道	ガードレールやポールなど全く無 い、車の横スレスレを歩く 交通量 も多く大きなバスやトラックも通る 道なので大人でも怖い時がある。	・学童注意の路面標示 ・支柱ポールの設置の検討	海匠土木事務所	R7.3月完了予 定
旭市立中央 小学校	13	12	旭市ハの7番地付近 あまさけや前交差点	登下校時の交通量が多いため児童の 横断が危険である。	・横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○ 【依頼済み】
旭市立中央 小学校	14	12	旭市ハの7番地付近 あまさけや前交差点	登下校時の交通量が多いため児童の 横断が危険である。	・支柱ポールの設置	海匠土木事務所	R7.3月完了予定
旭市立中央 小学校	15	13	旭市口の1549番地1 JAス タンド前付近県道	車の通行量が非常に多い。 歩道が狭い。	・支柱ポールの設置の検討	旭市建設課	
旭市立中央 小学校	16	14	旭市口の904番地1 旭ボウル前踏切	幅員がほぼない上、登下校時の交通 量が多いため児童が車両ぎりぎり を通行することとなり、危険である。	・一時停止の再塗布	旭警察署交通課	○ 【依頼済み】
旭市立中央 小学校	17	15	旭市口の886番地1 大木薬局付近交差点	十字路で交通量が多いのに、信号が ない為危険である。 昨年冬に車3台による大きな事故あ り。	・一時停止ラインの再塗布	旭警察署交通課	○ 【依頼済み】
旭市立中央 小学校	18	15	旭市口の886番地1 大木薬局付近交差点	十字路で交通量が多いのに、信号が ない為危険である。 昨年冬に車3台による大きな事故あ り。	・カーブミラーの設置の検 討	旭市建設課	
旭市立中央 小学校	19	16	旭市口の831番地付近交 差点からフレッシュい だへの市道	道が狭く、車との距離も近く、車の スピードが早いと小さい子供の目線 では恐怖を感じる。	・グリーンベルトの検討	旭市建設課	
旭市立琴田 小学校	20	17	琴田小北門より西に20m 付近	道路にまで木が茂っていて、子供た ちが歩いていると車とすれ違うとき に危険を感じる。	・草木の伐採依頼	旭市建設課	○

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6.11.30現在)
旭市立琴田 小学校	21	18	琴田2883東側の道路	電柱があり、歩道がない。道路幅も狭い。登下校時に車と接触しないか不安。子どもの送迎で使う方も多いが、譲り合わないとすれ違いもできない。	・注意喚起の電柱幕設置の検討	旭市市民生活課	○
旭市立琴田 小学校	22	19	江ヶ崎959-5地先	白い柵が壊れているところがある。	・柵の修繕	旭市建設課	
旭市立琴田 小学校	23	20	江ヶ崎1470付近	白い柵で用水路が仕切られているが、登下校時に用水路に落ちる危険がある。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立琴田 小学校	24	21	池之端保育所より北へ向かう道路	車通りが多く、スピードを出して走行している車が多い。	・学童注意の路面標示	旭市建設課	
旭市立琴田 小学校	25	22	池之端保育所より北の交差点	交通量が多い。	・路面標示（とまれ）の再塗布	旭警察署交通課	○【依頼済み】
旭市立琴田 小学校	26	23	江ヶ崎1057付近 池之端保育所付近の交差点	保育所前の横断歩道が消えている。北側の交差点が交通量が多く、通るときに危ない。	・横断歩道の再塗布	旭警察署交通課	○【依頼済み】
旭市立琴田 小学校	27	24	鎌数1-1付近の信号のない交差点	東西方向からの車の停止線が前にありすぎて、歩行者の横断が更に前（車道寄り）になってしまう。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導	該当小学校	○
旭市立共和 小学校	28	25	谷町場地区 旧金萬澱粉前 秋田川沿い道路	木が車道に伸びてて視界を遮っている為歩行者が死角になる。	・草木の伐採依頼	旭市建設課	○
旭市立共和 小学校	29	26	江ヶ崎 一本松横断歩道	信号が切り替わる時間が短い。自動車歩行者をあまり確認していない様子がある。	・横断歩道の再塗布依頼 ・時差式信号の検討	旭警察署交通課	○【依頼済み】
旭市立共和 小学校	30	27	江ヶ崎 海宝寺北側県道から一本松まで	垣根が張り出していて車から歩行者が見えづらく危ない。 また、歩道に土砂が流れ込んでいて歩道が狭くなってしまっている。	・草木の伐採依頼 ・草木の撤去	海匠土木事務所	○
旭市立共和 小学校	31	28	新町下一・二 県道の松央ミート交差点から琴田へ向かう道	速いスピードで走る車があります、小学生の登校、自転車、車での出勤が多い地域です、脇道から出るのに危険な状態です。	・注意喚起の電柱幕設置の検討	旭市市民生活課	○
旭市立共和 小学校	32	28	新町下一・二 県道の松央ミート交差点から琴田へ向かう道	速いスピードで走る車があります、小学生の登校、自転車、車での出勤が多い地域です、脇道から出るのに危険な状態です。	・歩道の整備等の検討	旭市建設課	

学校名	対策 No.	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6.11.30現在)
旭市立共和 小学校	33	29	新町～小川 共和保育所の 西側道路	グリーンラインが引かれてはいるが、グリーンラインの歩道が狭く、車との接触がないか心配である。また、用水路フェンスが壊れているところがある。 シャレードと平山学舎の交差点が交通量が多く、事故が心配。 フェンス沿いに雑草が生い茂っていてグリーンベルトの意味をなさない。	・フェンスの修繕依頼 ・草木の伐採	旭市建設課	草刈り対応済み
旭市立共和 小学校	34	30	谷町場 広域農道のよし野交差点 西側	森のように木が歩道を超えて来ている。 通学するには車道に出なければならない。危なすぎる。	・草木の伐採依頼	旭市建設課	○
旭市立共和 小学校	35	31	江ヶ崎・琴田 一本松からまんぷくへ向 かう通り	下校時、一本松の交差点を渡り琴田小方面に歩く際、右側の道が狭い。木の枝も白線を越え飛び出している。 登校時も一本松の交差点に向かう際、右側の広い歩道を歩かせたいが横断歩道がない為、なかなか渡れないでいる。危ない。	・注意喚起の電柱幕設置の 検討	旭市市民生活課	○
旭市立共和 小学校	36	31	江ヶ崎・琴田 一本松からまんぷくへ向 かう通り	下校時、一本松の交差点を渡り琴田小方面に歩く際、右側の道が狭い。木の枝も白線を越え飛び出している。 登校時も一本松の交差点に向かう際、右側の広い歩道を歩かせたいが横断歩道がない為、なかなか渡れないでいる。危ない。	・学童注意の路面標示の検 討	旭市建設課	
旭市立共和 小学校	37	32	琴田～谷町場 広域農道	交通量が多く、徒歩での通学が心配になるほど危険な状況。	・土砂の撤去	旭市建設課	○ 依頼済み

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6.11.30現在)
旭市立共和 小学校	38	33	上町・仲町 県道28号 小松屋以北	飯倉分店あたりから、通路も狭くなり、通路の下の石の排水の穴が大きく破損している場所が多く、子供が足を引っ掛けてしまう可能性が高く事故に遭う可能性も高い。車道の側線が薄かったり消えている箇所がある。歩道との境界が不明瞭で危険である。又、雑草が生い茂っている場所もあり、同様に危険である。	・草刈り、白線の再塗布、支柱ポールの設置	海匠土木事務所	R7.3月完了予定
旭市立共和 小学校	39	34	新下二・下三・下四 JAのGスタント T字路	一時停止しない車がいる。歩行者を優先しない。	・横断歩道の再塗布依頼	旭警察署交通課	○ 【依頼済み】
旭市立共和 小学校	40	34	新下二・下三・下四 JAのGスタント T字路	一時停止しない車がいる。歩行者を優先しない。	・注意喚起の電柱幕設置の検討	旭市市民生活課	○
旭市立中和 小学校	41	35	旭市清和甲29-1付近	路側帯の半分以上に亀裂、ゆがみ、凹凸や陥没があり、水路側に傾いている状態である。ガードレールの下部も空いているので、児童が足を取られて落下する危険を感じる。何年も修理されないので保護者の要望が高まっている。	・修繕の検討	旭市建設課	
旭市立中和 小学校	42	36	旭市清和甲184-1付近	干潟郵便局前交差点が混みあうため、侵入禁止にもかかわらず車の通行が登校時や下校時にあり、危ない。標識の1つは木がかぶり見づらい。	・標識、路面表示の検討 ・取り締まり等の継続	旭警察署交通課	○
旭市立中和 小学校	43	37	旭市米込 干潟市民センター南側道路	信号が新設され、通学路がこの道に変更されたが、街灯がない。特に冬は暗くなるのが早いので地域の心配が高まっている。	・自治会より申請	該当小学校	○
旭市立中和 小学校	44	38	旭市入野 ローソン旭入野店西側交差点	カーブが連続し、見通しが悪い。東西の交通量が多く、南北を通る車を視認しづらいため年に数回事故が起こる場所である。	・注意喚起の電柱幕設置	旭市市民生活課	○
旭市立中和 小学校	45	39	旭市長部95付近	歩道がなく路側帯が狭い上に、山側から竹が垂れ下がり、車道を歩かないといけない場所がある。	・草木の伐採依頼	旭市建設課	○
旭市立中和 小学校	46	40	旭市長部126付近交差点と南側のカーブ	登校班がこの交差点で道路を渡るが、カーブになっていてスピードのある車が急に出てくることがあり危険である。	・注意喚起の電柱幕設置	旭市市民生活課	○

学校名	対策 No.	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6.11.30現在)
旭市立中和 小学校	47	41	旭市清和乙662-7付 近信号交差点	カーブしながら坂を下ってくると、車のスピードが出やすい場所であるが、横断歩道左側の信号待ちの場所はガードレールや車止めのポールもない状況である。	・ガードレール、ポール等の設置	海匠土木事務所	R7.3月完了予定
旭市立中和 小学校	48	42	旭市清和乙683-1付 近県道28号	竹が歩道にかかっていることが多く、時々倒れてふさいでいることもある。また、木が車道にまでおいかぶさり、大型車がよけるためにセンターラインをはみだすこともあるので危険である。	・草木の撤去、枝払い等	海匠土木事務所	○
旭市立鶴巻 小学校	49	43	旭市見広1909～旭市 後草3233までの市道	歩道がなく、大型車を含む車の通りが多く、スピードも出ているため、危険。	・路肩の整備	旭市建設課	
旭市立鶴巻 小学校	50	43	旭市見広1909～旭市 後草3233までの市道	歩道がなく、大型車を含む車の通りが多く、スピードも出ているため、危険。	・電柱幕設置	旭市市民生活課	○
旭市立鶴巻 小学校	51	44	旭市蛇園5301-4付近	民家の前に電柱が二本あって車をぶつけそう。	・電柱設置会社に依頼	旭市建設課	○【依頼済み】
旭市立鶴巻 小学校	52	45	見広坂途中	歩道脇から水が流れ出ている冬は凍結して危険。	・側溝の整備の検討	海匠土木事務所	【検討中】
旭市立鶴巻 小学校	53	46	旭市蛇園782～蛇園氏 神付近	新道ができていてスピードを出す車が増えてきた。新しい高架下トンネルができるとさらに車が増えそうで不安。	・路面表示の検討	旭市建設課	
旭市立鶴巻 小学校	54	47	県道73銚子海上線	アルコール類の空き缶の投棄が多い。飲酒運転が疑われるので取り締まりが必要。 道路幅の割に大型車が多い。	・情報共有 ・取り締まりの強化	旭警察署交通課	○
旭市立鶴巻 小学校	55	47	県道73銚子海上線	アルコール類の空き缶の投棄が多い。飲酒運転が疑われるので取り締まりが必要。 道路幅の割に大型車が多い。	・路肩の整備の検討	海匠土木事務所	
旭市立鶴巻 小学校	56	48	旭市蛇園3782付近の 県道71号線（陸橋前後）	道路がへこんでいて水たまりができやすい。雨の後車からの水はねがある。	・路面整備の検討	海匠土木事務所	【R7年度舗装工事を発注予定】
旭市立鶴巻 小学校	57	49	大坂途中の歩道	カラーコーンが置いてあり、その脇には深い穴があいている。	・路面整備の検討	旭市建設課	
旭市立鶴巻 小学校	58	50	大坂を登り終わってから 学校までの道路	道路の水はけが悪く、雨の後水たまりができ、車道に大きくはみ出さないと通行できない。	・雨天時対策の検討	旭市建設課	

学校名	対策 No.	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6.11.30現在)
旭市立鶴巻 小学校	59	51	大坂終点蛇園氏神付近	道路外に雑草が生い茂り、見通しが悪く、車からも児童が見つけづらく危険。	・草木の伐採	旭市建設課	○ 【対応済】
旭市立干潟 小学校	60	52	あおい動物病院の裏の用水路沿いの道から県道105号に出る道	・交通量が多く、踏切までの間に横断歩道もないため、車と車の間を児童が渡っている状況。	・視線誘導灯（デリネーター）の設置	旭市建設課	
旭市立干潟 小学校	61	53	東洋ゴルフ前の道路（テクノスクール付近の丁字路）	・大型車や自動車の交通量が多く、スピードを出して走行している。 ・テクノスクール付近の丁字路には、信号がなく、車が一時停止しない。	・情報共有・パトロール	旭警察署交通課	○
旭市立富浦 小学校	62	54	とみうら保育所前の道路	・路側帯を示す白線が引かれていたと思われる部分は路面の凹凸で推測できるが、白線は消えていて道路と同じ色になっているため、視認しづらい。	・白線の再塗布・グリーンベルトの検討	旭市建設課	○
旭市立矢指 小学校	63	55	289-2513 旭市野中 長禅寺前のカーブ	・道路東側のゼブラゾーンが広いので、自動車が内側に入ってくることが多く、道路を渡ろうと待機できるスペースが危険な場所となっている。 ・道路西側のポールが破損している。	・ポールの修繕	海匠土木事務所	R7.3月完了予定
旭市立矢指 小学校	64	56	289-2514 旭市椎名内 県道122号と避難道路の交差点	・とばす車が多く、渡りにくい。 ・海側から中央病院の方へ行く場合、東側の様子が見づらく、とても危険。	・路面表示の工夫	海匠土木事務所	○
旭市立豊畑 小学校	65	57	学校北西側の道路 井戸野4277-3 付近	車がスピードを出していても子どもたちが手をあげて立っていても、なかなか止まらない。 また、草が茂っていて視界が悪く、横断する時に危険。	・児童へ安全に気を付けて通行するように指導（横断歩道の設置は難しい）	該当小学校	○
旭市立豊畑 小学校	66	58	学校西側の道路 井戸野2498-1 付近	大量の雨が降ると、道にたくさんの水が溜まってしまうため、通行できない時がある。	・土砂の撤去	旭市建設課	○

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6.11.30現在)
旭市立滝郷 小学校	67	59	藤島商店横の坂道	広域農道から銚子方面へトンネルが開通したため、抜け道として使う車は減ってきたが、まだ、大型車両等も通ることがある。車同士がすれ違ふとき、グリーンベルトの中まで入って走っていて危険。	・草木の伐採・定期的な見回り	旭市建設課	○
旭市立滝郷 小学校	68	60	県道73号の横断歩道から藤島商店横の道に入るまでの区間	交通量が多く、大きなトラックも通って危険。 坂道を下から登ってくる車からは、カーブにもなっているため、児童が歩いていても見えにくい。	・標識の追加の検討	海匠土木事務所	R7.3月完了予定
旭市立嚶鳴 小学校	69	61	後草1547-1付近 嚶鳴保育園からうななかみ幼稚園にかけての道路	・路側帯の白線がほとんど消えている。	・白線の再塗布・グリーンベルトの検討	旭市建設課	
旭市立嚶鳴 小学校	70	62	学校正門先の変形十字路	・優先道路がわかりづらく、ミラーの位置も悪くて見づらい。 ・横断歩道が児童の通学路に適していない位置にある。	・路面表示の工夫の検討	旭市建設課	
旭市立嚶鳴 小学校	71	62	学校正門先の変形十字路	・優先道路がわかりづらく、ミラーの位置も悪くて見づらい。 ・横断歩道が児童の通学路に適していない位置にある。	・横断歩道の補修依頼	旭警察署交通課	○【依頼済み】
旭市立嚶鳴 小学校	72	63	嚶鳴小北門付近の横断歩道	・横断歩道および停止線が消えかかっている。	・横断歩道の補修依頼	旭警察署交通課	○【依頼済み】
旭市立三川 小学校	73	64	三川4594付近 目那川沿いのガードレール	ガードレール全体の劣化により、注意をしないと川へ落ちるなど、歩行に支障がある。	・ガードレール修繕依頼	旭市建設課	
旭市立三川 小学校	74	65	県営飯岡団地から東の方向の前の道（十数メートル）	下水路の金属製の側溝が腐食し穴が空いている。その上を草が覆っているため、歩行が大変危険である。	・草木の伐採等対応の検討	旭市建設課	○ 草刈り対応済み
旭市立飯岡 小学校	75	66	矢挿八幡神社前平松用水路 旭市平松1424	柵はあるが、子どもだと簡単にくぐり抜けて落ちてしまう危険性がある。	・柵の補修依頼	旭市建設課	○【大根土地改良区事務所・依頼済み】
旭市立飯岡 小学校	76	67	飯岡小学校前旭市飯岡2014-2	①「注意」の看板の文字が消えている。 ②「注意」の看板の支柱が傾き、あらぬ方向を向いている。	・ミラーの支柱の修理	教育委員会	○

学校名	対策 No.	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6.11.30現在)
旭市立萬歳 小学校	77	68	嘉儀屋前Y字路	歩行者優先の信号があるが、利用者はほとんどいない。(児童は使わないことになっている) ここでの信号待ちが長いため、通学路が自動車の抜け道となっている。	・児童へ注意喚起	該当小学校	○
旭市立古城 小学校	78	69	県道74号 ローソンから 古城小学校までの道のり	もともと歩道が狭い上に、樹木、垣根が茂り、さらに歩道を狭くしている。 登下校時間の車(トラックなど)がスピードを出して走行していて危ない。 歩道にある水路や側溝の蓋の上を歩くので、蓋が落ちてしまうことがないか心配である。	・草木の伐採・点検	海匠土木事務所	○
旭市立古城 小学校	79	70	県道74号古城保育所下	保育所下の歩道にある側溝の水はけが悪く、水たまりがでしやすい。令和5年度に側溝の掃除をしていただいたが、まだ、雨が降ると水たまりが何カ所もできる。	・草木の伐採・定期的な点検	海匠土木事務所	○
旭市立第一 中学校	80	71	県道35号線の中学校へ向かう 交差点から正門入り口アパート (アースブラウンK・T I、II)までの通学路 旭市ハ2150-3	・ゆるいカーブ、草木が伸びて道路に出ている。先が見えず、大回りして通らなくてはならない。 ・空き家の植木が伸びすぎていて車が自転車や対向車を避けることが多く、正面衝突が起きそうである。	・地権者へ草木の伐採依頼	旭市建設課	○ 空き家のため 都市課から空き家管理通知
旭市立第二 中学校	81	72	旭市ニ1947-2付近 の十字路 二中グラウンド側	生徒の自転車がも多く、車と接触しそうな場面をよく見かける 草が道路にはみ出している	・草木の伐採依頼	旭市建設課	○
旭市立第二 中学校	82	73	旭市井戸野1062から ヤマト運輸まで	路側帯がなく、すぐ左側が田んぼまたは私有地の壁 草木が道路にはみだしている	・草木の伐採・堆積の撤去	旭市建設課	○
旭市立第二 中学校	83	74	旭市ニ2708番地 アパート前の道	道が狭い 車のすれ違いができない 側溝とアスファルトの凹凸 歩道が整備されていない	・児童生徒に注意喚起(所有地のため道路の拡幅は難しい。)	該当小中学校	○
旭市立海上 中学校	84	75	旭市後草 (海上中学校近くの総堀 線沿いにある横断歩道)	横断歩道標識が破損している。スピードを出している車が多く、一時停止も見受けられないので危険。	・横断歩道の再塗布(横断歩道標識修理済)	旭警察署交通課	○ 【依頼済み】

学校名	対策 No	点検 箇所	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④事業主体	対策済み【備考】 (R6. 11. 30現在)
旭市立海上 中学校	85	76	旭市見広 (見広坂)	鶴巻小学校の山から流れてくる水により、自転車で走行中滑って危ない。また、冬には凍結してスリップする危険性あり。	・流水防止の工事	海匠土木事務所	【検討中】
旭市立飯岡 中学校	86	77	萩園	草が覆い茂っていて、自転車通学の生徒達が自動車が来ると避けるのが大変そう	・草木の伐採	旭市建設課	○
旭市立飯岡 中学校	87	78	学校正門100メートル手前 災害復興住宅付近	雨上がりの際、道路一面深い水たまりになっていて自転車の通学に支障がある。	・歩道の整備	旭市建設課	R7. 3月完了予定
旭市立飯岡 中学校	88	79	旧国道の平野屋商店から南へ 行きゴミステーションを通り 過ぎてから100mほど行き、右 へ曲がる細道	道路の端が陥没している。大きな木が道までおおって垂れ下がって来ている。(特に雨の日)	・できる範囲の草刈り	旭市建設課	○
旭市立干潟 中学校	89	80	干潟中正門前	風が強い日の翌日、歩道に竹が横たわり、通学の妨げになることがある。また、大きな木が歩道の頭上までのびており、落下した場合非常に危険である。	・草木の伐採・伐採依頼	海匠土木事務所	○
旭市立干潟 中学校	90	81	清和甲水路脇	水路脇の道路が陥没。カラーコーンや土嚢が置いてあるが危険である。	・道路の修繕の検討	旭市建設課	

R6 対策済み割合	62%	対策済み
旭警察署交通課	15	15
海匠土木事務所	17	6
旭市建設課	43	20
旭市市民生活課	8	8
該当小学校	6	6
教育委員会	1	1
合計	90	56