




旭市中央部 (R4通学路点検 要対策箇所) ※電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成



旭市南西部（R4通学路点検 要対策箇所）※電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成



59 歩道と車道の幅が狭いゴルフコース北側付近の30km規制標識が古く色あせている。スピードを出す車が多い。(干潟小)

81 路面表示の塗布(建設課)

済

82 一時停止線の再塗布(旭警察署)

済

60 白線が消えかかっている部分がある。白線の内側に草が生えていて歩きにくく、水たまりもあり、歩きにくい。(干潟小)

83 外側線の再塗布(建設課)

62 交通量が多い。スピードを出している車が多いため危険。(豊畑小)

85 電柱幕の設置(市民生活課)

済


63 時期によるが、スズメバチの巣ができて、危険。草が生い茂り、用水路が見えなくなってしまう、危険。(豊畑小)

86 除草を依頼(建設課)


済

○ : 要対策箇所


旭市北東部（R4通学路点検 要対策箇所）※電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成



旭市南東部 (R4通学路点検 要対策箇所) ※電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成



旭市北西部 (R4通学路点検 要対策箇所) ※電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成



73 木が歩道におおいかぶさっている。歩道に凹凸があり、雨の日に公園から学校まで歩く際、ひどい水たまりがあり、歩道と車道を区別するブロックの上をあるかなくてはならない状況である。(古城小)

96 歩道の下草の除草依頼(海匠土木事務所)

97 路面表示の再塗布(海匠土木事務所)

済

済

71 通学路の変更に伴い東側の歩道を使っているが、草により狭くなっている。T字路の横断歩道の新設については、5月に警察署に要望が出ている(干潟中、中和小)

94 歩道の除草(海匠土木事務所)

済

74 横断歩道が消えかかっている。枯れ葉がたまっている。

点検時には対策済みであることを確認

済

70 交通量が多く、歩車分離の交差点であることを認識していないドライバーが信号が変わるタイミングを見込んで動き出すことがあり危険。(干潟中、中和小)

92 路面表示の塗布(海匠土木事務所)

93 横断歩道の再塗布(旭警察署)

済

済

77 歩道に段差がある(干潟中)

101 歩道の安全な通行について指導する(教育委員会)

済

72 古城保育所坂下の擁壁から水が漏れてきている。そのため歩道に水が溜まりやすく、滑りやすく危険である。児童も通行が困難である。(古城小)

95 排水用の溝の土砂撤去(海匠土木事務所)

済

○ : 要対策箇所