

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【干潟小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道1-041号線	旭市鎌数5146番地から鎌数10519番地付近	・車の通行量が多く、スピードを出して走る。 ・路側帯や一時停止ラインが消えているか所がある。	・一時停止線、横断歩道の塗り直しを依頼済み ・路側帯は、塗り直し済み ・電柱幕を計2箇所設置済み	旭警察署交通課 旭市建設課 旭市市民生活課
②	市道A-1055号線	旭市鎌数10402番地5付近	・クランク状の道路で、子どもの視線からだ見えにくい。 ・草地が広がり、路側帯が消えている。	・路側帯の引き直し済み ・倒れそうな樹木を地権者に剪定依頼済み	旭市建設課 旭市建設課
③	市道2-017号線	旭市鎌数9163番地39付近、鎌数9163番地付近32	・ソーイングアサヒ、干潟変電所から出てくる交差点で、表示が消えている。 ・止まれの道路標識がついていない。	・歩道との境界が不明瞭なため一時停止標識の設置は不可	旭警察署交通課
④	市道2-017号線	旭市鎌数9215番地2から鎌数9386番地26番地付近	・南から出る道路に「止まれ」の表示がなく、停止線も引かれていない。	・一時停止標識、停止線ともに設置不可	旭警察署交通課
⑤	国道126号線	旭市鎌数4339番地1付近	・横断歩道のラインが薄くて見えず、横断する際に気付かない。	・横断歩道の補修依頼済み	旭警察署交通課
⑥	市道A-1069号線	旭市鎌数9408番地1から鎌数9307番地23付近	・見通しが悪い場所や交差点が複数あり、通勤時間帯にスピードを落とさずに走る車もいる。	・一時停止標識や停止線の設置不可 ・電柱幕を計4箇所設置済み	旭警察署交通課 旭市市民生活課
⑦	市道A-1069号線	旭市鎌数9376番地12付近	・干潟保育所に向かう交差点の優先が明確になっていない。	・優先道路を設定することは難しい ・交差点の南北に電柱幕を計2箇所設置	旭警察署交通課 旭市市民生活課
⑧	市道A-1069号線	旭市鎌数9369番地3付近	・交差点の「止まれ」の表示が90度回転している。	・「止まれ」表示の向き調整を依頼済み	旭警察署交通課
⑨	市道A-1065号線	旭市鎌数9559番地付近	・樹木が生い茂って通学路の道路標識が見えない。	・地権者に剪定を依頼済み ・剪定状況により通学路の道路標識の設置検討	旭市建設課 旭市建設課
⑩	市道A-1065号線	旭市鎌数9559番地付近から干潟学童	・学童付近の横断歩道のラインが消えている。	・横断歩道の補修依頼済み ・外側線の引き直し済み	旭警察署交通課 旭市建設課
⑪	市道A-1070号線	旭市鎌数9413番地から鎌数9417番地付近	・送迎の車通りが多く、アパートから出てくる車に注意。 ・側溝の蓋が危ない。	・側溝の蓋の隙間等について、交換などの対応済み	旭市建設課
⑫	市道2-017号線	旭市鎌数9453番地3付近	・高校生の横断が非常に多く、小学生もまねをして横断してしまう。	・近くの信号機がある交差点を横断するよう、学校で指導 ・東総工業高校へ通学路について検討を依頼	干潟小 干潟小
⑬	市道2-017号線	旭市鎌数9400番地1付近	・交差点の横断歩道等のラインが消えかけている。	・横断歩道の補修依頼済み	旭警察署交通課
⑭	国道126号線	旭市鎌数4406番地13付近	・横断歩道のラインが消えかけている。 ・児童が滞留する場所なので、安全に待つことができる工夫がほし	・横断歩道等の補修依頼済み	旭警察署交通課
⑮	市道2-009号線	旭市鎌数4388番地から二6304番地付近	・車の通行量が多く、スピードが出ていて止まれを無視する車がある。	・ラインの引き直し、一時停止の向きについては依頼済み ・地権者へ伐採依頼について対応中	旭警察署交通課 旭市建設課
⑯	市道A-1076号線	旭市二の6469番地4から二の6549番地2	・交通量、スピードを出す車が多い。 ・側溝の蓋の隙間が広いところがある。 ・コインランドリー付近のカーブミラーの向きが悪い。	・警察官の定期的なパトロールを継続的に実施 ・カーブミラーの角度を調整済み ・側溝の隙間について、対応中	旭警察署交通課 旭市建設課 旭市建設課
⑰	県道105号線 干潟駅踏切	干潟駅踏切	・交通量が多く、狭くて歩道と車道の境目がない。	・JR東日本との協議を検討	海匠土木事務所

【対策検討メンバー】 干潟小学校、PTA、区長、学校評議員、安協交通ボランティア、旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市教育委員会

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【豊畑小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道A-1143号線	旭市井戸野2531番地付近	・ミラーが傾きくもっていて、ほとんど見えない。 ・送迎の車が多く通るが道幅も狭く、児童の姿が車から確認できず危険。	・ミラーの交換済み	旭市建設課
②	県道104号線	旭市井戸野2450付近十字路	・登下校時に多くの児童が利用する。 ・カーブになっているためミラーを見るが、ミラーの片方が傷つき、ずれているためほとんど見えない。	・グリーンベルトの塗りなおしを予定 ・ミラーの交換済み ・電柱幕を3箇所設置済み、横断旗を交換済み	海匠土木事務所 旭市建設課 旭市市民生活課
③	市道A-1175号線	ゆたか保育所付近	・ブロック塀が傾斜しており、強度が不安。鉄柵も腐食している箇所がある。	・都市整備課に依頼済み	旭市建設課
④	市道A-1163号線	延寿寺裏	・用水路等で両脇囲まれ、木が生い茂り、道路をふさいでいる。 ・夏場は木にくる蜂も多く、危険。	・地権者に草刈りや樹木の伐採の依頼済み ・用水路の柵は、検討中	旭市建設課 旭市建設課
⑤	県道104号線	旭市井戸野1121番地付近	・大変交通量が多く、カーブで見えづらい上にスピードを出している車が多い。 ・児童が横断するが大変危険。	・グリーンベルトの塗りなおしを予定 ・注意喚起の表示設置を検討中 ・電柱幕を設置済み	海匠土木事務所 海匠土木事務所 旭市市民生活課
⑥	県道104号線	旭市井戸野645番地付近交差点	・車通りが多く、広い交差点で車優先になりがち、青信号で渡っていてもとても危険。 ・横断歩道が消えかかっている。	・停止線、横断歩道の補修依頼済	旭警察署交通課
⑦	市道1-001線	旭市井戸野3700番地2から椎名洋らん園付近	・車の通行量が多く、歩道まで草木が生い茂って歩行する際道路にはみ出てしまう。	・草刈を実施済み ・電柱幕を設置済み	旭市建設課 旭市市民生活課
⑧	市道2-012線	旭市井戸野3879番地付近	・見通しが悪く道幅が狭いが、スピードを出す車が多い。 ・雨天時は道路に水たまりができるため、児童は車道に避けて歩く。	・地権者に樹木の伐採依頼済み ・除草作業を適宜実施 ・注意喚起の路面標示を設置済み ・電柱幕を2箇所設置済み	旭市建設課 旭市建設課 旭市建設課 旭市市民生活課
⑨	市道1-001線	旭市井戸野4003番地付近	・道路の両側に雑草が生い茂っていて歩道がほとんどない。 ・カーブで見通しが悪く大変危険。	・地権者に樹木の伐採依頼済み ・除草作業を適宜実施 ・電柱幕を設置済み	旭市建設課 旭市建設課 旭市市民生活課
⑩	市道2-010線	旭市川口271番地3付近交差点	・横断歩道のラインがほぼ消えていて見えにくい。 ・信号はあるが、通学時間帯交通量が多くスピードを出している車が多い。	・停止線、横断歩道の補修依頼済	旭警察署交通課
⑪	市道1-055号線	旭市駒込121番地付近	・用水路に面したガードレールが壊れている場所があり、危険。 ・用水路脇だが柵がない箇所もある。	・工事により対応済み	旭市建設課
⑫	市道1-054線	旭市大塚原1187番地 大塚原青年館付近	・カーブが多く見えづらい上、道幅が狭く脇道から車が出てきて危険。	・ミラーの交換済み ・電柱幕を設置済み	旭市建設課 旭市市民生活課

【対策検討メンバー】 豊畑小学校、PTA、旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市教育委員会

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【滝郷小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道73号線	旭市岩井212番地から岩井808番地付近	・横断歩道を通行しているが、坂を下ってくる車がスピードを出して突っ込んできて、児童を通行させるのが不安。 ・看板が小さくて見にくく、歩道も歩きづらい箇所がある。	・横断歩道の塗りなおしを依頼済み ・道路改修後に、横断歩道近くの部分へ滑り止め等の加工処理を検討	旭警察署交通課 海匠土木事務所
②	市道U-1042号線	旭市岩井406番地付近用水路	・用水路に近づける状態で大きな用水路の東側には、幅1m程度の用水路もあり、そこには柵がない。	・児童に気を付けるように指導	滝郷小
③	県道265線	旭市岩井188番地付近	・雨水や湧き水がたまりやすく、冬場は滑りやすく危険。 ・路面標示が薄くなりやすい。	・横断歩道等の塗りなおしを依頼済み ・担当部署で検討中	旭警察署交通課 旭市
④	市道U-1042号線	旭市岩井212番地付近	・道幅が狭いが、大型車両の通が多い。 ・子どもの通るためのグリーンの道路が竹やぶなどでふさがれてしまい、歩くスペースがない。	・一時停止標識の移設を本部と検討中 ・岩井地区の地区行事で草刈りを実施	旭警察署交通課 岩井地区
⑤	市道U-5037線	旭市清滝451番地1付近	・側溝にふたがなく危険。	・担当課で検討中	旭市
⑥	市道2-045号線外	旭市清滝289番地付近のT字路	・大型車両の通行が多く、スピードが出ている車両が多い。 ・草が伸びてくると、通学路注意の看板が見にくい。	・路面標示の設置を検討 ・電柱幕を2箇所設置・2箇所取付補強済み	旭市建設課 旭市市民生活課
⑦	市道U-5024線	旭市清滝289番地から清滝506番地1付近まで	・スピードを出して通る車がある。	・路面標示の設置を検討 ・電柱幕を4箇所設置済み	旭市建設課 旭市市民生活課
⑧	市道2-043号線	旭市松ヶ谷3番地2付近から松ヶ谷2000番地付近まで	・竹がすごく、見通しが悪い。風雨が強いときには、竹が倒れている。 ・冬季夕方は暗く、街灯もないので危険。	・白線の設置を検討中 ・ガードレールについて、工事対応予定 ・防犯灯の設置を、対応課へ連絡済み	旭市建設課 旭市建設課 旭市

【対策検討メンバー】 滝郷小学校、PTA、区長、学校評議員、滝郷駐在、旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市教育委員会

【飯岡小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道2-071号線	旭市平松1545番地付近から飯岡小正門まで	・道幅が狭いののに、スピードを出す車が多い。 ・朝夕と子供の送迎をする車が多い。	・路面標示設置済み ・電柱幕を3箇所設置済み	旭市建設課 旭市市民生活課
②	市道1-047号線	旭市萩園1132番地付近交差点	・一部に歩行者専用の信号も、横断歩道もない。 ・下校時は右側通行のため、歩行帯がなく危険。	・歩行者だまりや道幅の関係で、横断歩道や歩行者用信号の設置は困難のため見送り ・児童に気を付けるように指導	旭警察署交通課 飯岡小
③	県道211号線	旭市飯岡795番地付近	・草が生い茂り過ぎて、車が中央線をはみ出して走行している。	・道路除草等で対応	海匠土木事務所
④	市道2-068号線	旭市塙1235番地付近	・竹や木々が伸び放題。倒木しそうな木があり、危険。 ・外灯が少なく、人通りも少なく危険。	・地権者に樹木の伐採依頼済み ・防犯の観点で街頭設置を依頼済み	旭市建設課 旭市
⑤	国道126号線	旭市八木2294番地から飯岡3158番地付近	・歩道に草が生い茂り、通りにくい。	・道路除草等で対応	海匠土木事務所
⑥	市道1-047号線	旭市下永井574番地付近	・横断歩道はあるが、車がくるのが左右どちらからも見えづらい。 ・カーブを過ぎてすぐに横断歩道となっていたため、横断歩道を渡っている際に車が迫ってくることがある。 ・横断歩道の白線もほぼ消えてしまっている。	・停止線や横断歩道の補修依頼済み ・カーブミラーの変更を業者に依頼済み	旭警察署交通課 旭市建設課
⑦	市道1-047号線	旭市飯岡2494番地から下永井5745番地付近まで	・八軒町のカーブは見通しが悪く、道路を横断するとき危険。 ・路側帯の白線が、消えてしまっている所があり危険。	・路側帯の白線を引き直しを検討中	旭市建設課
⑧	市道I-5034号線	旭市飯岡1813番地付近	・消化水路があり、金網の穴は補修されてはいるが、策の脇から児童が入れてしまう。	・消防本部で金網等を設置し対応済み	旭市

【対策検討メンバー】 飯岡小学校、PTA、旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市教育委員会

旭市内通学路の要対策箇所一覧

【古城小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道74号線	旭市鎬木2699番地から鎬木1966番地付近まで	・草が歩道に生い茂り、歩きにくい箇所がある。 ・ガードレールがなく、道も細い。	・地権者へ伐採の依頼済み ・登下校時の安全指導を行う	海匠土木事務所 古城小
②	市道H-1073号線	旭市鎬木1942番地から鎬木1923番地付近まで	・坂道の周囲は竹林や樹木で日中も暗く、人家も周囲になく、防犯上の懸念がある。 ・雨天時は竹が垂れ下がり、児童の通行に支障を及ぼしている。	・地権者へ剪定の依頼済み	旭市建設課
③	市道H-1073号線	旭市鎬木1942番地付近	・草木が生い茂り、フェンスも古く、壊れている。	・海匠農業事務所へ点検・対応を依頼済み	旭市
④	市道H-1073号線	旭市鎬木1923番地付近のT字路	・ブロック塀があり、車両から児童が確認しづらい。	・反射板や転落防止柵等の対応を検討中 ・電柱幕を計3箇所設置済み	旭市建設課 旭市市民生活課
⑤	県道74号線	長熊スポーツ公園南交差点	・角の木が道まで垂れ下がっており、対向車を発見しづらい。 ・事故が起こった場合、児童が巻き込まれる懸念がある。	・減速を促す、路面表示の設置を検討中 ・地権者へ伐採の依頼済み	海匠土木事務所 海匠土木事務所 旭市建設課
⑥	市道2-088号線	旭市鎬木2246番地1付近	・横断歩道がなく、大型車もスピードを出している。	・歩行者だまりが確保できないため、横断歩道の設置は困難	旭警察署交通課 古城小
⑦	県道74号線	古城小から長熊公園まで	・雨が降っていないなくても歩道の所に水や土砂がたまっていて、草も垂れ下がり歩きにくい。	・改良工事を検討中 ・地権者へ伐採の依頼済み	海匠土木事務所 海匠土木事務所
⑧	県道74号線	旭市鎬木2699番地付近T字路	・スピードを落とさない車が多く、交通事故が起これば大事故につながる懸念がある。	・一時停止線や横断歩道等の補修依頼済み ・区画線工事を検討 ・横断旗を設置済み	旭警察署交通課 旭市建設課 旭市市民生活課
⑨	市道2-030号線	旭市鎬木2965番地2付近	・車がスピードを出していて、草もひどい。	・草刈りを依頼	古城小
⑩	市道1-022号線	市営鎬木住宅から北へ上がっていく道	・民家が少なく、冬場は道も暗い。	・防犯の観点で街頭設置を依頼済み	旭市
⑪	市道1-022号線	旭市鎬木3302番地付近	・大型車や普通車の出入りが多く、事故が起こる懸念がある。	・学校で児童へ注意喚起	古城小
⑫	県道56号線	旭市鎬木2127番地付近	・道路西側の壁沿いが大変狭く、児童が巻き込まれやすい。	・点検箇所より南にある横断歩道の補修依頼済み ・通学時に通る道を検討し、指導・周知	旭警察署交通課 古城小
⑬	市道1-021号線	旭市鎬木2121番地から鎬木2082番地付近まで	・道も細く車の往来も多いが、下水にふたがなく児童が下校時に右側を歩く際に、落下の懸念がある。 ・カーブになっている所では、向かいから来る車に気づかれにくく、片側が垣根になっているため児童が危険である。	・対応を検討中 ・電柱幕を設置済み	旭市建設課 旭市市民生活課
⑭	市道2-034号線	旭市萬力1611番地から萬力2482番地付近まで	・下水にふたがなく、児童が歩道を歩く際に、落下の懸念がある。	・側溝のふたの設置済み	旭市建設課
⑮	市道H-1073号線	西5番区集会所前付近	・一度修理されたが、又くぼんでいて危険。	・地権者に対応を依頼済み	旭市建設課
⑯	市道2-088号線	旭市萬力2371番地から長熊公演に向かう道路	・ガードレールが壊れているところがある。 ・側溝にふたがない。	・ガードレールの破損箇所及び側溝のふたの済み ・ガードレールに座らないよう注意喚起の指導	旭市建設課 古城小
⑰	市道H-1063号線	旭市鎬木672番地1付近	・草や木が生い茂っている。	・草刈・剪定依頼済み	旭市建設課
⑱	県道74号線	旭市鎬木2307番地付近	・車が減速しにくく危ない。	・横断歩道の設置不可 ・減速を促す路面表示等の設置検討中 ・通学路を検討済み	旭警察署交通課 海匠土木事務所 古城小
⑲	県道56号線	旭市鎬木1784番地付近の坂	・歩道が坂道の途中で切れている。	・グリーンラインの設置を予定 ・点検箇所より北側の草刈りを予定	海匠土木事務所 海匠土木事務所
⑳	県道74号線	古城保育所下の歩道	・雨が降っていないなくても歩道の所に水や土砂がたまっている。	・北側にある注水ますの破損による水漏れがあり、古城保育所管理のものであるため担当課へ対応を依頼	旭市建設課

【対策検討メンバー】 古城小学校、PTA、区長、旭警察署、千葉県海匠土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市教育委員会