## 記入例

## 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

							令和○	○年△	△△月	□□目
旭市消防長	<del>国</del>	几 汉								
				届出者						
	住 所 旭市イの2953番地1									
	(電話 0000-00-0000 )									
				氏	名	○○ガス				
事業所の所在地 及 び 名 称	所在地	旭市○○字△△番地								
	名 称	株式会社○○ △△工場								
貯蔵し、又は				載し、フ		最大貯蔵		消火設備の		
取り扱う 歳 策	取り扱 施設等		取物	り 質 の 名	う <sub>-</sub> 称	数量力量大	又 は 、 取 扱		(設	
日原、旭段寺の名称	悪 成 等 等の概要		120	貝り石	1 471		ях 1)X (kg)	概		要
						○○kg				
○○工場 鉄筋コンタ		フリート造 液		化石油ガス				粉末ABC消火器		
	種		類	/p	+	量	対	象	物	質
物質に対する処理剤	,—		知		保 有		単   刈		水 初 貝	
		BC消火器		20型1本		本		<b>友化石油ガス</b>		
貯蔵又は取り扱い開始		令和 ○○年 △△月 □□日								
(廃止)予定年月日		昼 間 ㈱○○ △△営業所(電話0000-00-0000)							)	
緊 急 時 の 連	絡先	<u>-</u> 夜間 ・					所(電話0000-00-0000)			
その他必要な	よ 事 項	汉印		(M) C				000 00	0000,	,
※ 受 付 欄			<u> </u>	 経		過		 欄		
<u> </u>	TIM			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	//:1.		VIII.	[[水]		

## 備考 1.この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

- 2. 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3. 「処理剤」とは、消石灰等の化学処理剤及び乾燥砂等の吸着剤をいう。
- 4. ※印の欄は、記入しないこと。
- 5. 貯蔵又は取扱いを開始しようとするときは、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付すること。